

ンのシートで包まれており、製品保護の
浮かせており、支持体(PETベース)を
に入っており、支持体(PETベース)を

いて示します。

フィルム	Cフィルム
透明	白 味
透明	白 味
白 色	白 味
味	白 味
味	白 味
味	白 味

力の測定。
態を持続圧としています。)

を瞬間圧としています。)

高く、赤色が薄い部分は圧力が低い
から見ます。また、プレスケールの下

直を見たい場合。

ールの赤色濃度と標準色見本チャ
条件(持続・瞬間)により選択した標
りとき支持体(PETベース: つるつる
いて明るい場所にて見てください。

ださい。

圧条件等によって
が大きく変る事があります。

の注意事項

ルムの保存には、下記の注意事項

火気の近くは避け、冷暗所(15℃以下)

接触させないでください。

カーボン紙、水、油、溶剤、薬品

ハンターテープ、ゴム製品

いたもの

端を元のようにテープで止めAフィルム

のシートで包み、Cフィルムは元の青の

らに箱に入れ保存してください。

時間光に当てないようにして保存

を重ねて保存しないでください。

保存されることをお奨めいたします。

超微圧用 5LW (ツーシートタイプ)

持続圧標準チャート


測定範囲

0.006~0.05MPa

●加圧条件


測定圧到達時間 5秒

測定圧保持時間 2分



加圧時の温度、湿度が、上図のどの区分に該当するかを確
かめてください。

例えば、室内が25℃、60%の場合、Bゾーンとなり、標準
チャートのB曲線から圧力値を求めます。



※ある一定の加圧条件・環境・装置で発色させ、同環境下で保管 30 分後測定時の曲線です。異なる条件の
場合は特性が変わる可能性があります。また黒色の破線部分は、許容誤差範囲を越えることがあります
ので、圧力値は参考としてください。

瞬間圧標準チャート


測定範囲

0.006~0.05MPa

●加圧条件


測定圧到達時間 5秒

測定圧保持時間 5秒



加圧時の温度、湿度が、上図のどの区分に該当するかを確
かめてください。

例えば、室内が25℃、60%の場合、Bゾーンとなり、標準
チャートのB曲線から圧力値を求めます。



※ある一定の加圧条件・環境・装置で発色させ、同環境下で保管 30 分後測定時の曲線です。異なる条件の
場合は特性が変わる可能性があります。また黒色の破線部分は、許容誤差範囲を越えることがあります
ので、圧力値は参考としてください。