# メッシュの作成手順

OpenFOAM NO.01

## 1 メッシュ作成の流れ

- $\bullet$  blockMesh
- surfaceFeatures
- $\bullet$  decomposePar
- snappyHexMesh

## 2 blockMesh → 計算領域の設定を行う

該当するファイルは、"system/blockMeshDict"

#### 2.1 単位の設定

単位は"m"で、デフォルトでは"1"に設定されている.(仮に"mm"に設定したい場合は、0.001 に書き換える.) 任意の単位に変更できるが、他の計算の設定と混同しないように統一しておくこと (基本的には変更しない) が望ましい.

convertToMeters 1;

#### 2.2 領域の設定

"vertice"に設定する解析範囲にしたがって座標 (8点)を記入する. 原点は,3D モデルと対応する.

```
vertices
(
(-0.250 -0.750 -0.025)
(0.250 -0.750 -0.025)
(0.250 0.250 -0.025)
(0.250 0.250 -0.025)
(-0.250 0.250 -0.025)
(-0.250 -0.750 0.475)
(0.250 -0.750 0.475)
(0.250 0.250 0.475)
(-0.250 0.250 0.475)
);
```

また、その分割数を指定する.aa