					20	15																														
			Fé							Mars							Avril																			
	Étapes du projet				16	6 - 20	0 23	- 2	7 0	2 - (	06 0	)9 -	13	16	- 20	23	- 2	27 3	0 -	03	06	- 1	0 1	3 -	17	20	) - 2	24	27	- 01						
	Spécification																	ation								Ė					i					
	Compréhension du sujet										П	П	П			П	П	П		П			П	П	П	П	П	П		П						
	État de l'art				П												П	П	П	П		П	П	П	П	П	П			П						
	Analyse des solutions				П		П		П		П	П	П		П											П		П								
	Indentification des tâches											П																								
	Réalisation										П					П		П																		
	Hyperviseur sans support IO	PIC														П		П					П			П										
	Developpement MULTI_BDE\	/			Ш	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П						
	Developpement MULTI_TTY_	VT																																		
	Developpement support IOPIC	0			Ш	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П						
	Shell hyperviseur																																			
	Validation										П	П												П						П						
	Rapport final																																			
		М	ai				Juin								Juillet													Ac	oût							
Étapes du projet		04	- 08	11	- 15	18	- 22	25	- 29	01	- (	5 0	08 -	12	15 -	19	22	- 2	6 2	9 -	03	06	- 1	0	13 -	- 17	20	- :	24	27 -	31	03	- (	07	10 -	14
Spécification	on	П		Ш	П	ÌП	П	Ш		İΤ	П	T	П	П	П	П	П	П	İ		П		П	ή	П	П	İ	П	Τİ	П	П	П	П	T	П	
Compréhens	sion du sujet			Ш		П	П	П			П			П		П		П		Т			П	П	П	П		П	П	П	П		П	П	П	
État de l'art			П	Ш	П	П	П	Ш	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Analyse des	solutions		П	Ш	П	П	П	Ш	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П		П		П	П	П	П	П	П	П	П	П		П	П	П	П
Indentification	on des tâches		П		П		П		П		П				П	П	П						П	П	П	П	П	П	П	П	П		П	П	П	
Réalisation				Réalisation																																
Hyperviseur	sans support IOPIC								П	П	П	П	П		П	П	П	П			П			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Developpem	ent MULTI_BDEV				П		П						П	П	П	П	П	П	П		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Developpem	ent MULTI_TTY_VT			Ш		П			П	П	П								П					П			П		П			П		П		П
Developpem	ent support IOPIC		П	Ш	П	П	П	П	П	П	П	П	П		П	П							П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Shell hyperv	riseur																																	П		
Validation			П	П	П	П	П	П	П	П	П					П	П				П	П								П	П		П	$\sqcap$	П	П
Rapport fina	I																																			