

Analyse matérielle et exploitation du STM32F405

Rapport technique

Nom de l'équipe : FlashBack

Composition de l'équipe :

- BRAHIMI Massinissa
- LATTARI Rayane
- SZOKE Stefan

Année Universitaire : 2024/2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
I. Introduction	3
II. Analyse matérielle	3
III. Analyse logicielle et exploitation	4
A. Identification du microcontrôleur	4
B. Recherche et consultation du datasheet	4
C. Connexion et extraction du firmware	4
D. Dump de la mémoire flash	6
IV. Analyse du firmware avec ghidra	6
A. Chargement du SVD (System View Description)	
Chargement de la SRAM	10
V. Analyse des commandes TLV	14
VI. Scripts et Automatisation	
VII. Conclusion	
VIII Annoyas	17

I. Introduction

Ce document présente les analyses et exploitations réalisées dans le cadre de l'examen de sécurité des systèmes embarqués, il est structuré en deux parties :

- Analyse matérielle : Identification des composants, architecture et stockage du code.
- Analyse logicielle et exploitation : Interaction avec le microcontrôleur , recherche de vulnérabilités , analyse et extraction de données

II. Analyse matérielle

Avant de commencer notre analyse matérielle, nous avons pris différentes photos afin de pouvoir identifier les composants.



Photographie de la face supérieure de la PCB



Photographie de la face inférieure de la PCB



Photographie de la face inférieure du boîtier

Nous avons ainsi pu identifier les composants et références suivants :

- Mini Smart Router: GL-MT300N-V2

- PCB: MT-300N-V2 PCB V1.2

- System on Chip: Mediatek: MT7628NN2309-AJCJL EAP3N635

- Mémoire flash : Winband : 25Q128JVSQ 2316

- Mémoire RAM : Micron : 7QMI7D9RZH

A l'aide des différentes références identifiées, nous avons pu trouvés les datasheets et programming manual correspondants :

- System on Chip: Mediatek:

Datasheet: https://vonger.cn/upload/MT7628 Full.pdf

Programming manual:

https://service-manual.eu/view/1576276/mediatek-ralink-mt7620-program ming-manual-523/

Mémoire flash : Winband :

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view-marking/1243793/WINB OND/W25Q128JVSIQ.html

On observe une lettre de différence entre la référence obtenue et la référence du datasheet. Le désignateur "l" dans W25Q128JVSIQ indique que la puce est un dispositif de qualité industrielle avec une plage de température étendue ce qui la distingue de son homologue standard (de qualité commerciale, version sans I). Le datasheet trouvé reste donc pertinent.

- <u>Mémoire RAM</u>: Micron: https://www.compel.ru/pdf-items/micron/pn/mt47h128m16rt-25e-it-c/51f5a4 24321769aa5d09187f3c81b877
- La référence D9RZH correspond à la référence complète suivante : MT47H128M16RT-25E. Le datasheet trouvé est donc pertinent.

Ces datasheets nous permettent d'obtenir des informations importantes sur les différents composants :

- Le microcontrôleur principal est le MT7628NN2309-AJCJL EAP3N635. Il a une architecture MIPS 24KEc.
- Le code est stocké sur la SPI Flash externe

Pour le STM32F405 on a pu identifier les composants références suivantes :

- Convertisseur de niveau logique : YF08E 14K CVQ0
- Régulateur de tension linéaire : LM 1117 3.3v

A l'aide des différentes références identifiées, nous avons pu trouvés les datasheets correspondants :

- STM32F405:
 - //www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1424913/STMICROELEC TRONICS/STM32F405.html
- convertisseur de niveau logique : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf
- régulateur de tension linéaire : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf

Il existe divers moyens d'extraire et de modifier le firmware. On peut notamment utiliser :

- OpenOCD et GDB
- FlashROM

III. Analyse logicielle et exploitation

A. Identification du microcontrôleur

Voir partie "I. Analyse matérielle".

B. Recherche et consultation du datasheet

Une recherche a été effectuée pour obtenir la documentation technique du *STM32F405* (voir partie I). Celle-ci a permis d'identifier les éléments critiques suivants :

- Emplacement du firmware : Mémoire Flash interne
- Table des interruptions (Vector Table): 0x08000000
- Adresse du pointeur de pile au démarrage : 0x08000000
- Adresse du vecteur de réinitialisation : 0x08000004

C. Connexion et extraction du firmware

L'extraction du firmware a été réalisée en connectant une sonde **ST-Link** au port de debug JTAG de la carte.

L'identification des périphériques connectés a été vérifiée avec la commande :

\$ Isusb

La commande suivante a permis d'obtenir les logs du port utilisé par le microcontrôleur :

\$ dmesg -w

```
[25418.430607] usb 2-2.3: new full-speed USB device number 23 using uhci_hcd
[25418.739822] usb 2-2.3: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740, bcdDevice= 2.0
[25418.739828] usb 2-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[25418.739830] usb 2-2.3: Product: Hack Me if you can
[25418.739830] usb 2-2.3: Manufacturer: GotoHack
[25418.739830] usb 2-2.3: SerialNumber: 205037973548
[25418.745491] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyAcM0: USB AcM device
[25936.805522] usb 2-2.3: USB disconnect, device number 23
[25940.072272] usb 2-2.3: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740, bcdDevice= 2.0
[25940.385304] usb 2-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[25940.385305] usb 2-2.3: Product: Hack Me if you can
[25940.385306] usb 2-2.3: Manufacturer: GotoHack
[25940.385307] usb 2-2.3: SerialNumber: 205037973548
[25940.385307] usb 2-2.3: SerialNumber: 205037973548
[25940.389340] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyAcM0: USB AcM device
[28220.775855] usb 2-2.3: USB disconnect, device number 24
[28253.576514] usb 2-2.3: new full-speed USB device number 25 using uhci_hcd
[28253.869333] usb 2-2.3: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740, bcdDevice= 2.0
```

Le microcontrôleur a été détecté sur le port /dev/ttyACM0, ce qui a servi pour la connexion.

Une connexion avec **OpenOCD** a ensuite été établie. L'outil a signalé que le microcontrôleur attendait une connexion via le port **3333** pour **GDB**.

(grâce au serveur gdb lancé sur le port 3333)

```
-(kali®kali)-[~/.../university/reverse/Hard/examen]
$ openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f4x.cfg
Open On-Chip Debugger 0.12.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport
 select <transport>
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ co
mpared to plain JTAG/SWD
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : clock speed 2000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.298003
Info : [stm32f4x.cpu] Cortex-M4 r0p1 processor detected
Info : [stm32f4x.cpu] target has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for stm32f4x.cpu on 3333
Info: Starting gab Server for Stm3274x.cpu on 3333
Info: Listening on port 3333 for gdb connections
Info: accepting 'gdb' connection on tcp/3333
[stm32f4x.cpu] halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0×81000000 pc: 0×08002a06 msp: 0×2001ff70
Info: device id = 0×10076413
Info : flash size = 512 bytes
Info : dropped 'gdb' connection
```

La connexion a été effectuée avec les commandes suivantes:

```
$ gdb-multiarch -q
$ set architecture arm
$ target extended-remote localhost:3333
```

```
(kali@ kali)-[~/.../university/reverse/Hard/examen]
$ gdb-multiarch -q
(gdb) set arch arm
The target architecture is set to "arm".
(gdb) target extended-remote localhost:3333
Remote debugging using localhost:3333
warning: No executable has been specified and target does not support determining executable automatically. Try using the "file" command.
0×08002a06 in ?? ()
```

D. Dump de la mémoire flash


Avant l'extraction, une consultation du datasheet a permis d'identifier les régions mémoire à cibler :

(https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1424913/STMICROELEC TRONICS/STM32F405.html)


Adresse de début : 0x08000000Adresse de fin : 0x080FFFFF


L'extraction a été réalisée et un hash **SHA256** a été calculé pour vérifier l'intégrité des données :

IV. Analyse du firmware avec ghidra





Un projet a été créé sous **Ghidra** pour l'analyse statique du firmware extrait. Cette étape nous a permis d'identifier des vulnérabilités au niveau de la logique ainsi que dans l'implémentation du code.








A. Chargement du SVD (System View Description)















Chargement de la SRAM









```
Analyze OpRefs 0% D1c8c
```

```
2 void auth_function(void)
 3
 4 {
 5
   byte bVarl;
    int iVar2;
 6
    undefinedl password_buffer [32];
    undefinedl user_input_buffer [64];
10
    while( true ) {
      if (4 < PTR_DAT_08000b28->field0_0x0) {
11
12
        printf(msg__too_many_attempt);
13
        return;
14
      }
15
      printf(PTR_s_Enter_password);
      read_user_input(user_input_buffer,0x40);
16
17
      load password(password buffer);
18
      iVar2 = compareString(user_input_buffer,password_buffer);
19
      if (iVar2 == 0) break;
      bVarl = PTR_DAT_08000b28->field0_0x0;
20
21
      if ((1 < bVar1) && (iVar2 = FUN_080001d0(user_input_buffer,PTR_s_DEBUG123_08000b34), iVar2 == 0)
22
         ) {
        *DAT_08000b20 = 1;
23
24
        *DAT 08000b38 = 1;
25
        printf(debug_mode_enabled_access_granted);
26
27
      PTR DAT 08000b28->field0 0x0 = bVar1 + 1;
28
29
      printf(PTR_s_Access_denied__Try_again);
30 }
31
    *DAT_08000b20 = 1;
32
    printf(tvl_access_granted);
33
    return;
34 }
35
```

Le mot de passe pour entrer en mode débug est : **DEBUG123**

```
FUN_08000a20(auStack_48,0x40);

FUN_080007c4(auStack_68);

iVar2 = FUN_08000830(auStack_48,auStack_68);
```

On constate que le mot de passe est codé sur 7 octet, et qu'il se situe à l'adresse indiqué "**DAT_08000800**" (adresse pointe par la variable PTR_encoded_password). On trouve les valeur suivantes:

```
2 void load_password(int password_buffer)
3
4 {
5 uint uVarl;
7 for (uVarl = 0; uVarl < 7; uVarl = uVarl + 1) {</pre>
    *(byte *)(password_buffer + uVarl) = *(byte *)(PTR_encoded_password + uVarl) ^ 0x5a;
8
9
10 *(undefinedl *)(password_buffer + 7) = 0;
11 if (PTR_DAT_08000804->field0_0x0 == '\x01') {
     printf(String_Decrypted_password);
12
     printf(password buffer);
13
    printf(String_Entering_TLV_command_mode);
14
15 }
16 return;
17}
18
02000014 36
                                          ??
                                                             36h
02000015 3f
                                                             3Fh
02000016 2e
                                                             2Fh
02000017 37
                                                            37h
02000018 3f
                                          ??
                                                            3Fh
                                                                         3
02000019 33
                                          ??
                                                             33h
0200001a 34
                                                                         4
                                                             34h.
```

On code un programme python qui va nous permettre de faire le xor inverse.

```
Access denied. Try again
Access denied. Try again
[DEBUG MODE ENABLED]
Access granted!
Entering TLV command mode...
```

Ainsi le mot de passe est : "letmein" afin d'entrer en mode TLV

Pistes essayées :

Pour récupérer le mot de passe nous avons essayé une autre approche se basant sur l'utilisation de gdb en mode debug.

```
2 void load_password(int password_buffer)
3
4 {
 5 uint uVarl;
7 for (uVarl = 0; uVarl < 7; uVarl = uVarl + 1) {</pre>
     *(byte *)(password_buffer + uVarl) = *(byte *)(PTR_encoded_password + uVarl) ^ 0x5a;
8
9 }
10 *(undefined1 *)(password_buffer + 7) = 0;
11 if (PTR DAT 08000804->field0 0x0 == '\x01') {
12
     printf(String Decrypted password);
      printf(password buffer);
13
14
      printf(String_Entering_TLV_command mode);
15 }
16 return;
17}
18
```

Dans la fonction permettant de charger le mot de passe on constate qu'il existe un "**if**" permettant de faire un print du mot de passe decoder.

Nous avons tenté 2 approches pour essayer d'afficher le mot de passe.

Approche 1:

			LAB_	_080007d8		XREF[1]:	0800
080007d8	06	2b		cmp	r3,#0x6		
080007da	f7	d9		bls	LAB_080007cc		
080007dc	00	23		movs	r3,#0x0		
080007de	е3	71		strb	r3,[r4,#0x7]		
080007e0	08	4b		ldr	r3, [PTR_DAT_08000804]		
080007e2	1b	78		ldrb	r3,[r3,#0x0]=>DAT_20000195		
080007e4	01	2b		cmp	r3,#0x1		
080007e6	00	d0		beq	LAB_080007ea		
			LAB_	080007e8		XREF[1]:	0800
080007e8	10	bd		pop	{r4,pc}		
			LAB_	_080007ea		XREF[1]:	0800
080007ea	07	48	LAB_	_080007ea ldr	password_buffer=>s_[DEBUG]_Decr		
			_	ldr			
080007ec	ff	f7 3	_	ldr bl	printf		
080007ec 080007f0	ff 20	f7 3	e ff	ldr bl mov	printf password_buffer,r4		
080007ec 080007f0 080007f2	ff 20 ff	f7 3 46 f7 3	e ff	ldr bl mov bl	printf password_buffer,r4 printf	ypted_passwo	rd::
080007ec 080007f0	ff 20 ff	f7 3 46 f7 3	e ff	ldr bl mov	printf password_buffer,r4	ypted_passwo	rd::
080007ec 080007f0 080007f2 080007f6	ff 20 ff 05	f7 3 46 f7 3 48	e ff 3b ff	ldr bl mov bl ldr	<pre>printf password_buffer,r4 printf password_buffer=>s08004ec8+28</pre>	ypted_passwo	rd::
080007ec 080007f0 080007f2 080007f6	ff 20 ff 05	f7 3 46 f7 3 48	e ff 3b ff	ldr bl mov bl ldr	<pre>printf password_buffer,r4 printf password_buffer=>s08004ec8+28 printf</pre>	ypted_passwo	rd::
080007ec 080007f0 080007f2 080007f6 080007f8 080007fc	ff 20 ff 05 ff	f7 3 46 f7 3 48	e ff 3b ff	ldr bl mov bl ldr bl	<pre>printf password_buffer,r4 printf password_buffer=>s08004ec8+28 printf LAB_080007e8</pre>	ypted_passwo	rd::
080007ec 080007f0 080007f2 080007f6	ff 20 ff 05 ff f4 00	f7 3 46 f7 3 48	e ff 3b ff	ldr bl mov bl ldr	<pre>printf password_buffer,r4 printf password_buffer=>s08004ec8+28 printf</pre>	ypted_passwo	rd::

En analysant le code assembleur, on se rend compte que la valeur est comparé à "0x01" et est placé dans le registre "r3".

On a ainsi essayé de mettre un breakpoint avec gdb, sur l'adresse de l'instruction qui permet de faire la comparaison, c'est à dire de

080007e4 cmp r3, #01

Par la suite, notre idée était de placer dans le registre *"r3"*, la bonne valeur. Cette approche n'a pas abouti.

Approche 2:

La seconde approche se base également sur l'utilisation d'un breakpoint, mais a la place on mettra directement la bonne valeur, c'est à dire "#1" dans la variable.

De cette façon on pourra à nouveau entrer dans le "if" et afficher le mot de passe.

V. Vulnérabilité et obtention du flag

On a utilisé dans cette partie le code avec les noms de fonctions et les variables "wargame.elf", car on n'a pas en notre possession le STM32F405 ainsi que le st-Link

Flag:

Dans la fonction "*ProcessTLV*", nous avons remarqué l'utilisation d'une fonction nommée "*DecryptFlag*".

Cette fonction fait des opérations de xor sur un tableau à l'adresse 0x20000000.

```
1
2 /* WARNING: Unknown calling convention */
3
4 void DecryptFlag(char *output)
5
6 {
7    uint uVarl;
8
9    for (uVarl = 0; uVarl < 0xll; uVarl = uVarl + 1) {
10        output[uVarl] = *(byte *)(uVarl + 0x20000000) ^ 0x5a;
11    }
12    output[0xll] = '\0';
13    return;
14 }</pre>
```

On retrouve dans l'adresse un tableau de bytes :

```
200000000 19 0e 1c
                    uint8_t[... 19h,OEh,1Ch,"!",12h,"?;*",15h,",?(.
        21 12 3f
        3b 2a 15 ...
  20000000 [0]
                     19h, OEh, 1Ch, '!',
  20000004 [4]
                       12h, '?', ';', '*',
  20000008 [8]
                       15h, ',', '?', '(',
                       '<', '6', '5', '-',
  2000000c [12]
                     '∖'', 00h
  20000010 [16]
                          00h
                     ??
20000012 00
20000013 00
                    ??
                                00h
```

Afin d'obtenir le flag, il a suffit de faire l'opération inverse avec le code suivant :

```
def decrypt_flag():
    group0 = [0x19, 0x0E, 0x1C, 0x21]
    group1 = [0x12, ord('?'), ord(';'), ord('*')]
    group2 = [0x15, ord(','), ord('?'), ord('('))]
    group3 = [ord('<'), ord('6'), ord('5'), ord('-')]
    group4 = [ord("'"), 0x00]

    raw_bytes = group0 + group1 + group2 + group3 + group4
    encrypted = raw_bytes[:17]

decrypted_bytes = [b ^ 0x5A for b in encrypted]

flag = ''.join(chr(b) for b in decrypted_bytes)
    return flag

if __name__ == '__main__':
    result = decrypt_flag()
    print("Flag :", result)</pre>
```

Code permettant de réaliser l'opération XOR inverse

On obtient ainsi le "flag" suivant :

"CTF{HeapOverflow}"

Vulnérabilité 1 : Timing attack

Lors de notre analyse du code, nous avons observé une vulnérabilité de type *"timing attack"*. En effet, dans la fonction *"LoginPrompt"*, on observe une autre fonction appelée *"TimingVulnerableStrcmp"*.

<u>Capture du code de "LoginPrompt" décompilé sur Ghidra</u> On étudie ensuite la fonction *"TimingVulnerableStrcmp"*.

```
int TimingVulnerableStrcmp(char *s1,char *s2)

{
    uint uVar1;
    int iVar2;

    for (iVar2 = 0; (uVar1 = (uint) (byte)s1[iVar2], uVar1 != 0 && ((byte)s2[iVar2] != 0));
        iVar2 = iVar2 + 1) {
        if (uVar1 != (byte)s2[iVar2]) {
            return 1;
        }
        HAL_Delay(0x32);
    }
    iVar2 = uVar1 - (byte)s2[iVar2];
    if (iVar2 != 0) {
        iVar2 = 1;
    }
    return iVar2;
```

Capture du code de la fonction "Timing Vulnerable Strcmp" décompilé sur Ghidra

Cette fonction compare 2 chaînes de caractères. Cependant, dès qu'on rencontre un caractère différent, on quitte la fonction. Et dès que les caractères sont identiques, la fonction ajoute un délai de 50ms (HAL_Delay(0x32)).

Ainsi on peut tester tous les caractères en mesurant les délais respectifs et dès que l'on tombe sur un caractère avec un délai plus long on sait que l'on a un caractère valide.

On peut ainsi réitérer l'opération jusqu'à obtenir le mot de passe dans son entièreté. On a donc bien la *"timing attack"* vulnérabilité .


Vulnérabilité 2 : Heap Buffer Overflow

Dans "ProcessTLV", on appel "memcpy" avec "heap_buffer" en destination sans contrôler sa taille.

```
if (uVar2 == 2) {
   if (heap_buffer != (uint8_t *)0x0) {
      memcpy(heap_buffer,buffer + 3,__size);
      SendMessage("[+] Heap overflow triggered.\r\n");
      return;
   }
   SendMessage("[-] No allocated memory.\r\n");
   return;
}
```

Le programme va copier l'entièreté du contenu du buffer (de taille "__size"), sans prendre de précautions sur la taille de ce buffer. Et la fonction "memcpy" ne fait pas de vérification supplémentaire pour savoir si elle écrit en dehors des limites du buffer. Ainsi un heap overflow serait possible d'arriver.

Après une analyse approfondie du code, l'exploitation de cette vulnérabilité semble possible. En effet, la seul référence en écriture de cette variable globale se trouve dans la même fonction. Elle est cependant exécuté dans un autre branchement, si "uVar2 == 1":



Il faudrait que la fonction soit exécutée plusieurs fois, une fois avec un message de type 1, et une seconde fois un message de type 2. De cette façon on aura allouer de la mémoire sans l'avoir libérer, et on pourra satisfaire la condition

"if (heap buffer != (uint8 t *)0x0)"

Et alors on peut avoir un heap overflow en utilisant envoyant une taille de message inférieure en paramètre au premier message, et supérieur au second. Ce paramètre de taille correspondant a "uVar1", qui est initialisé avec la valeur contenue dans les deux octets commençant à l'adresse buffer+1.

```
2 /* WARNING: Unknown calling convention -- yet parameter storage is locked */
 4 void TLV CommandProcessor(void)
6 {
7
   uint8 t input [64];
   SendMessage("Entering TLV command mode...\r\n");
10 ReceiveMessage((char *)input,0x40);
   while (authenticated != '\0') {
11
     ProcessTLV(input, 0x40);
12
13
14
   return;
15 }
16
```

On a le contrôle sur cette valeur car le buffer correspond à l'input qu'on envoie.

La fonction "ReceiveMessage" utilise strncpy pour copier le contenu du buffer global rxBuffer dans le tampon fourni, en réservant le dernier octet pour le caractère de terminaison nul ('\0').

De plus, elle remplace les caractères de saut de ligne (ASCII 10) et de retour chariot (ASCII 13) par des caractères nuls, garantissant ainsi une chaîne propre. On a le contrôle sur cette valeur, car le buffer correspond à l'input qu'on envoie.

On peut alors changer la valeur de "length", sans avoir à se soucier qu'elle se fasse changer ou nettoyer.

VI. Conclusion

Lors de cette semaine nous avons découvert la discipline de la rétro-ingénierie matérielle. Nous avons ainsi pu acquérir les techniques et principes de base utilisés dans cette discipline. Cela nous a permis également de revoir certaines notions vu dans le cours de rétro-ingénierie logicielle (par exemple l'utilisation de Ghidra) tout en découvrant des aspects complètement nouveaux comme la partie électronique.

Le devoir concluant la semaine nous a permis de mettre en pratique les notions vues au cours de la semaine sur un problème plus complet et complexe. Nous avons ainsi pu extraire le firmware du microcontrôleur avant d'étudier son code afin de découvrir de potentielles failles de sécurité.