

Черный контур - резка

Красный контур - на большой скорости при малой мощности

Желтый - накладные элементы

Синий - гравировка

