Data: 7.04.2021 Termin: Śr TN 15:15

Teoria Sterowania

Optymalizacja dwustopniowego systemu reaktorów Laboratorium 3

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wskazanie przybliżonego rozwiązania zadania optymalizacji sterowania dwustopniowego systemu reaktorów. W celu znalezienia największego, możliwego, wybranego wskaźnika jakości.

2 Opis problemu

Proces składa się z dwóch reaktorów pomiędzy, którymi następuje mieszanie substratów. Proces został opisany za pomocą dwóch układów równań różniczkowych oraz układu relacji algebraicznych, które wynikły z dwóch etapów procesu. Pierwszy z nich reprezentowany jest za pomocą równań dotyczących szybkości reakcji.

$$\dot{C}_{\rm A} = -2k_1(T)C_{\rm A}^2$$

$$\dot{C}_{\rm B} = k_1(T)C_{\rm A}^2 - k_2(T)C_{\rm B}$$

$$\dot{C}_{\rm C} = k_2(T)C_{\rm B}$$

$$\dot{C}_{\rm D} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm E} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm E} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm A} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm A} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm C} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm C} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm C} = 0$$

$$\dot{C}_{\rm E} = 0.05 C_{\rm B}$$

 $\dot{C}_{\rm F} = 4.0 \times 10^{-5} C_{\rm B}^2$

Z kolei drugi proces dotyczy mieszania substancji, które zostało opisane w następujący sposób:

$$V_{2}C_{A}(t_{1}) = V_{1}C_{A}(t_{1}^{-})$$

$$V_{2}C_{B}(t_{1}) = V_{1}C_{B}(t_{1}^{-}) + SC_{B}^{0}$$

$$V_{2}C_{C}(t_{1}) = V_{1}C_{C}(t_{1}^{-})$$

Problem polegał na znalezieniu wektora u dla którego wskaźnik jakości będzie największy. Wektor u składał się z trzech składowych, $u = [t_x, T, S]$.

Parametr	Opis	Dostępny zakres	dokładność pomiarowa
t_x	określa wartość czasu trwania przeprowadzanego procesu	1.0-179.0 min	1 min
T	temperatura procesu w reaktorze A	298 - 398 K	1 K
S	objętość dodanego roztworu B	$0.0 - 0.1 \ m^3$	$0.01 \ m^3$


Tabela 1: Parametry wektora u.

Wybrany wskaźnik jakości określa ilość produktu D na końcu procesu. Optymalny wskaźnik jakości został wyznaczony za pomocą zależności

$$\max_{S,t_{1},t_{2},T(t),t\in[0,t_{1}]}V_{2}C_{D}\left(t_{2}\right)$$

3 Wykonanie zadania

Realizację zadania rozpoczęto od wyznaczenia wskaźnika jakości dla podanych w skrypcie parametrów. Uzyskano wskaźnik jakości równy: 22,3691.



Rysunek 1: Wykres trajektorii zmiennych stanu dla przykładowego zestawu parametrów.


W celu znalezienia maksymalnego wskaźnika jakości sprawdzono jego wartość dla każdego możliwego wektora u z podanych zakresów w Tabeli 1.

Największą wartość wskaźnika jakości uzyskano dla wektora u = [104, 313, 0.1].

Parametr	Wyznaczona wartość	
t_x	104 min	
T	313 K	
S	$0.1 \ m^3$	
Wskaźnik jakości dla wyznaczonego wektora \boldsymbol{u}	29,4063	

Tabela 2: Wartości parametrów wyznaczonego wektora u wraz odpowiadającym mu maksymalnym wskaźnikiem jakości.

Wykresy trajektorii zmiennych stanu dla wyznaczonego wektora \boldsymbol{u} wyglądały następująco:



Rysunek 2: Wykres trajektorii zmiennych stanu dla wyznaczonego wektora u.

4 Wnioski

Maksymalny wskaźnik jakości wynosi 29,4063. W celu uzyskania największej możliwej ilości produktu D należy wybrać zmienne decyzyjne zgodnie z tabelą 2.

Wynik otrzymano z dokładnością pomiarów zgodną z tabelą 1. Niedoskonałości w uzyskanym maksymalnym wyniku mogą pochodzić z dobrania niewystarczającej dokładności pomiarowej.

W sprawozdaniu zawarto wyznaczone maksimum globalne, w którego wyznaczaniu brano pod uwagę jednocześnie wszystkie trzy dostępne parametry. Próba, maksymalizowania wskaźnika jakości względem jednego z parametrów a następnie poszukiwanie odpowiednich wartości pozostałych dwóch parametrów, okazała się niewystarczająca. Gdyż znajdywano jedynie maksima lokalne. Z tego powodu zdecydowano się na trwające dłużej lecz dokładniejsze obliczenia.