Data: 21.03.2021 Termin: Śr TN 15:15

### Teoria Sterowania

## Problem mieszania katalizatorów Laboratorium 2

#### 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wskazanie przybliżonego rozwiązania zadania sterowania mieszania katalizatorów oraz dobranie sterowania, które zapewni maksymalizację wskaźnika jakości.

## 2 Opis problemu

Problemem postawionym w ćwiczeniu było zapoznanie się z procesem mieszania katalizatorów, a następnie znalezienie optymalnej wartości zadanego sterowania u. Proces został opisany dwoma równaniami różniczkowymi oraz jednym równaniem algebraicznym:


$$\begin{cases} \dot{x_1} = u(10x_2 - x_1) \\ \dot{x_2} = u(x_1 - 10x_2) - (1 - u)x_2 \\ x_3 = 1 - x_1 - x_2 \end{cases}$$

Dodatkowo zadana była wartość początkowa  $\mathbf{x}(0)=[1.0\ 0.0]$  oraz czas trwania procesu  $t_{span}=[0.0\ 1.0]$ . Jako wskaźnik jakości została wybrana zmienna  $x_3$  w chwili 1.0, co oznacza, iż należy znaleźć  $max(x_3(1.0))$ .

# 3 Wykonanie zadania

W celu znalezienia największej wartości wskaźnika jakości należy zbadać jak zmienia się wartość wskaźnika od zadanego sterowania. W tym celu zbadano przebieg trajektorii zmiennych stanu dla wybranych wartości u z zakresu [0,1], otrzymane wykresy przedstawiono na rysunku 1.


Wartości wskaźnika jakości dla analizowanych przypadków sterowań zostały przedstawione w tabeli 1. Dodatkowo w celu wyznaczenia dokładnej wartości sterowania dla którego wartość wskaźnika jest maksymalna. Został wyznaczony wykres zależności sterowania od wartości wskaźnika jakości przedstawiony na rysunku 2.



Rysunek 1: Wykresy trajektorii zmiennych stanu dla zadanych wartości sterowania


Tabela 1: Wartość wskaźnika jakości dla zadanych sterowań

Wartość sterowania	Wskaźnik jakości
0.10	0.0254
0.40	0.0380
0.70	0.0228
0.99	0.0008



Rysunek 2: Zależność wskaźnika jakości od wartości sterowania

Z otrzymanego wykresu wynika, że dla sterowania wynoszącego u=0.3140 wartość współczynnika jakości jest największa i wynosi 0.0392. Przy założeniu dokładności sterowania 0.001. Wykres trajektorii zmiennych stanów dla tego sterowania został przedstawiony na rysunku 3.



Rysunek 3: Wykresy trajektorii zmiennych stanu dla sterowania o maksymalnym wskaźniku jakości

Zrealizowane wykresy zostały wygenerowane i obliczone przy wykorzystaniu ode45, które pozwoliło na wykonanie dokładniejszych obliczeń oraz wygładzeniu otrzymanych funkcji.

### 4 Wnioski

Po zbadaniu wpływu sterowania u na proces mieszania katalizatorów wyznaczono maksymalną wielkość współczynnika jakości. Z analizy wyników badań procesu wynika, iż największą wartość współczynnika jakości uzyskujemy dla u=0.3140 i wynosi ona 0.0392. Wynik ten został uzyskany dla dokładności 0.001, przy wyznaczeniu wskaźników jakości dla większej dokładności najwyższy wskaźnik jakości zostałby uzyskany dla innej wartości sterowania. Dla wartości sterowań z założonego przedziału wartość wskaźnika jakości nie przekroczyła 0.04 oraz funkcja miała charakter paraboliczny z maksimum dla sterowania w otoczeniu 0.3. Im sterowanie jest bliżej 1 tym wskaźnik maleje w sposób zbliżony do jednostajnego.

Dla zbadanych wartości sterowania można zauważyć, że im wartość sterowania jest bliższa jedynce tym trajektorie zmiennych szybciej się stabilizują. Z kolei przy mniejszej wartości sterowania trajektorie zmiennych stanu potrzebują więcej czasu na ustabilizowanie.