

M.F.A - SAV

De: Pierre Coque <pierre.ets.audinalain@gmail.com>
Envoyé: lundi 5 septembre 2022 15:10
À: M.F.A - SAV; M.F.A - Sebastien L; Alexandre Audin
Objet: Pb CS4218 AUDIN

Catégories: En cours NC

Bonjour Nicolas,
Mon collègue étant en congés et après entretien téléphonique avec Sébastien notre inspecteur commercial, je reprend le dossier du 4218.

Tout d'abord vous avez en commande une bague BS (foirée au montage) et des vis (déserrées et qui ont rencontré le coin) pour lesquels mon collègue a transmis les photos.

Merci de voir ce que vous pouvez faire également pour la prise en charge du déplacement, des 20L d'huile hydraulique et l'heure et demi qu'un de nos technicien à passé chez le client suite à ce pb dans le cadre de la garantie.

Egalement sur le séparateur 300019399 suite à l'accumulation de matière dessous et au changement d'orientation du tapis, ce dernier s'est relevé et un morceau de bois est venu l'écraser. Nous n'avons cependant pas de photos mais merci de nous le joindre aux vis et bague, à vous de voir si vous souhaitez ou non le prendre en charge la machine étant récente sinon nous le facturerons au client.

Enfin, ce matin un des 2 "goujons" qui maintiennent le guide a cassé, merci de nous joindre les 2 à la commande (1 en garantie et 1 facturable).

Merci svp d'envoyer la commande en **URGENCE** aujourd'hui pour l'avoir demain car le client est en panne et la saison bat son plein.

Je me tiens à votre disposition si besoin.
Cordialement,

Pierre COQUE

06.37.08.44.03

Ets AUDIN Alain SARL

Rn7 - Les Combes

03460 - Villeneuve sur Allier

04.70.43.30.33