

M.F.A - SAV

De: M.F.A - SAV
Envoyé: mardi 6 septembre 2022 08:51
À: Pierre Coque
Objet: RE: Pb CS4218 AUDIN
Pièces jointes: offre.pdf; offre2.pdf

Bonjour,

Votre mail est arrivé après le départ des messageries (14h maxi) elles seront donc au départ aujourd'hui.

Conformément à nos conditions générales de vente, notre garantie prend en charge uniquement les pièces détachées, hors MO, déplacement, consommables, pièces d'usure, transport.

Cependant à titre commerciale, nous prenons à notre charge 1.5h de MO au taux garanti de 35€/h HT. Merci de nous envoyer votre facture pour remboursement.

Également je vous envoie sans facturation un kit de 2 goujons + écrous pour participation à l'huile.

Le séparateur est en commande fournisseur, il vous sera envoyé plus tard probablement courant de semaine prochaine.

Veuillez trouver ci-joint le devis pour les pièces demandées.

Merci de nous le retourner signé pour valider la commande.

IMPORTANT = MERCI DE BIEN CONTROLER LES REFERENCES, LES QUANTITES, LES TARIFS, L'ADRESSE DE LIVRAISON ET CONDITIONS AVANT DE NOUS RETOURNER L'ARC VALIDE

Restant à votre disposition.

Cordialement

SAV/PIECES DETACHEES

Nicolas



🌱 Par respect pour notre environnement, n'imprimez ce message que si nécessaire

De : Pierre Coque <pierre.ets.audinalain@gmail.com>

Envoyé : lundi 5 septembre 2022 17:04

À : M.F.A - SAV <sav@mfa.eu>; M.F.A - Sebastien L <sl@mfa.eu>; Alexandre Audin <alexandre.audinagri@gmail.com>

Objet : Re: Pb CS4218 AUDIN

Re, Nicolas,

Avez vous pu faire partir les pièces ?

Apparemment les "goujons" seraient la référence 200001557 qui se détaillera sur le bloc 300011279. A vérifier tout de même car il s'agit d'un des combiné "bâtard" mais normalement il a le montage standard car il ne doit pas avoir le Harvester.

Cordialement,

Pierre COQUE

06.37.08.44.03

Ets AUDIN Alain SARL

Rn7 - Les Combes

03460 - Villeneuve sur Allier

04.70.43.30.33

Le lun. 5 sept. 2022 à 15:10, Pierre Coque <pierre.ets.audinalain@gmail.com> a écrit :

Bonjour Nicolas,

Mon collègue étant en congés et après entretien téléphonique avec Sébastien notre inspecteur commercial, je reprend le dossier du 4218.

Tout d'abord vous avez en commande une bague BS (foirée au montage) et des vis (déserrées et qui ont rencontré le coin) pour lesquels mon collègue a transmis les photos.

Merci de voir ce que vous pouvez faire également pour la prise en charge du déplacement, des 20L d'huile hydraulique et l'heure et demi qu'un de nos techniciens a passé chez le client suite à ce pb dans le cadre de la garantie.

Également sur le séparateur 300019399 suite à l'accumulation de matière dessous et au changement d'orientation du tapis, ce dernier s'est relevé et un morceau de bois est venu l'écraser. Nous n'avons cependant pas de photos mais merci de nous le joindre aux vis et bague, à vous de voir si vous souhaitez ou non le prendre en charge la machine étant récente sinon nous le facturerons au client.

Enfin, ce matin un des 2 "goujons" qui maintiennent le guide a cassé, merci de nous joindre les 2 à la commande (1 en garantie et 1 facturable).

Merci svp d'envoyer la commande en **URGENCE** aujourd'hui pour l'avoir demain car le client est en panne et la saison bat son plein.

Je me tiens à votre disposition si besoin.

Cordialement,

Pierre COQUE

06.37.08.44.03

Ets AUDIN Alain SARL

Rn7 - Les Combes

03460 - Villeneuve sur Allier

04.70.43.30.33