



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA



AGOSTO/2025

ÍNDICE


1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4.	RESULTADOS.....	8
5.	LVC.....	9
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	10
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	20

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre Anel viário de Parnaíba.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho do Anel viário de Parnaíba.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: Anel viário

Trecho: Anel viário de Parnaíba

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início:

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24M 196508E 9679501N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura(m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	9,60	9600,00	CBUQ	
TOTAL DE CBUQ			9600,00	
TOTAL KM DO TRECHO			9,60	

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	9,60	9600,00	SEM ACOSTAMENTO	
TOTAL SEM ACOSTAMENTO (m)			9600,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 9,60 Km

3.2.5 Localização final do trecho:

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	5	6	0
1	2	0	6	7	0
2	3	0	7	8	0
3	4	0	8	9	0
4	5	0	9	9,60	1
TOTAL				1	
ÁREA TOTAL				1 m ²	
PANELAS POR KM				0,10	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo realizado em agosto de 2025, foi constatada a presença de 1 m² de painéis ao longo do trecho. Observou-se que parte da rodovia recebeu recapeamento recente, abrangendo os seguintes segmentos:

- Km 0,00 ao Km 3,62
- Km 3,68 ao Km 9,15

No que se refere à sinalização, a horizontal encontra-se em bom estado de conservação, apresentando pintura nítida e a presença de tachinhas refletivas em ambos os sentidos de tráfego. Já a vertical apresenta condição regular, sendo necessária a implantação de novas placas ao longo do segmento para reforço da segurança viária.

Adicionalmente, verificou-se a atuação de uma equipe de limpeza do município de Parnaíba, executando serviços de limpeza e caiação, no trecho compreendido entre a rotatória da Avenida São Sebastião e o aeroporto, em ambos os sentidos.

OBSERVAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
0,09	PÓRTICO RESTAURADO

3.3.2- Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
3,76	BSTC	-	RUIM	
4,31	BSTC	-	RUIM	
TOTAL				2,00

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	9,60	9,60	0,0	0,00	0,00
TOTAL		9,60	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9,60	0,00	0,00
PERCENTUAL		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário do Anel Viário de Parnaíba registrou uma extensão total de 9,60 km, integralmente pavimentada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Durante a inspeção, foi identificada a ocorrência de 1 m² de panela ao longo do segmento.

A sinalização horizontal encontra-se em bom estado, com pintura visível e presença de tachinhas refletivas. A sinalização vertical apresenta condição regular, sendo necessária a implantação de novas placas para reforçar a segurança viária.

Não foi constatada a necessidade de execução de roço no trecho avaliado.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NIVEL 1 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE CBUQ (Km)	9,60
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	1 m ²
	DESGASTE (m ²)	0,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	0,00
DRENAGEM EXISTENTE	BUEIROS (un)	2,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	9,60
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - REGULAR (Km)	9,60
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	0,000

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO – LVC																															
Rodovia: ANEL Trecho: ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA																												ago/25		Pág.1	
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.			
				Pista	Acostam.		Tapa	Pista	Acostamento			Retificar	Rebaix.	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf		Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.		Ruim	Inexist.	
	Inicial	Final	Extensão		LD	LE	Buraco		LD	LE		Greide	Lateral																		
1	0	2	2																		X				X						
2	2	4	2										S	T	-	S					X				X			BSTC NO KM 3,76.			
3	4	6	2										S	T	-	S					X				X			BSTC NO KM 4,31.			
4	6	8	2																		X				X						
5	8	9,6	1,6				X														X				X						

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 24M 196508mE 9679501mN Elevação: 7.28±23.9 m Precisão: 2.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,00 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 193285mE 9672240mN Elevação: 30.84±16.1 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,00 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 24M 196516mE 9679458mN Elevação: 7.18±27.2 m Precisão: 4.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,03 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 193345mE 9672239mN Elevação: 33.35±30.2 m Precisão: 3.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,07 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 24M 193353mE 9672229mN Elevação: 33.45±17.1 m Precisão: 4.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,07 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196542mE 9679275mN Elevação: 10.68±13.2 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,23 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 24M 193621mE 9672182mN Elevação: 29.14±26.5 m Precisão: 5.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,34 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196567mE 9679111mN Elevação: 9.58±15.9 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0,40 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 9  UTM: 24M 196566mE 9679122mN Elevação: 8.68±14.9 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0.40 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	FOTO 10  UTM: 24M 193842mE 9672171mN Elevação: 21.34±24.1 m Precisão: 2.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0.56 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 11  UTM: 24M 196555mE 9678919mN Elevação: 15.28±18.0 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0.60 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	FOTO 12  UTM: 24M 194003mE 9672209mN Elevação: 16.75±19.4 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0.73 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 13  UTM: 24M 194163mE 9672287mN Elevação: 19.74±17.6 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0.90 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	FOTO 14  UTM: 24M 194163mE 9672287mN Elevação: 19.74±17.6 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0.90 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 15  UTM: 24M 196544mE 9678509mN Elevação: 26.58±19.0 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 0.99 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	FOTO 16  UTM: 24M 196516mE 9677938mN Elevação: 19.67±19.7 m Precisão: 3.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 1.59 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA

FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22




FOTO 23



FOTO 24



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 24M 196353mE 9673540mN Elevação: 25.94±15.0 m Precisão: 2.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.48 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196371mE 967714mN Elevação: 27.15±0 m Precisão: 2.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.54 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 24M 196405mE 9673624mN Elevação: 27.64±14.7 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.58 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196429mE 9673675mN Elevação: 32.04±12.7 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.62 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 24M 196426mE 9673665mN Elevação: 31.44±12.3 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.62 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196421mE 9673655mN Elevação: 29.54±12.9 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.62 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 24M 196371mE 9673744mN Elevação: 28.04±11.3 m Precisão: 72.95 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.68 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196449mE 9673705mN Elevação: 31.24±12.8 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.68 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 33	FOTO 34
 UTM: 24M 196454mE 9673719mN Elevação: 30.64±11.3 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.68 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196371mE 9673744mN Elevação: 28.04±11.3 m Precisão: 22.55 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.68 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 35	FOTO 36
 UTM: 24M 196463mE 9673786mN Elevação: 24.57±15.1 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.74 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 196492mE 9673775mN Elevação: 29.34±14.0 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.76 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 37	FOTO 38
 UTM: 24M 196474mE 9673786mN Elevação: 31.74±11.5 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.76 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196475mE 9673777mN Elevação: 28.74±20.1 m Precisão: 6.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 3.76 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 39	FOTO 40
 UTM: 24M 196651mE 9674217mN Elevação: 135.04±45.3 m Precisão: 5.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 4.28 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196660mE 9674255mN Elevação: 29.44±11.4 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 4.31 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA

FOTO 41



FOTO 42



FOTO 43



FOTO 44



FOTO 45



FOTO 46




FOTO 47



FOTO 48



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 24M 196496mE 9675595mN Elevação: 25.05±14.6 m Precisão: 6.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 5,67 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196428mE 9673758mN Elevação: 28.6±23.5 m Precisão: 9.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 5,88 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 24M 196308mE 9673639mN Elevação: 139.8 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 5,97 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 196221mE 9673393mN Elevação: 28.05±12.5 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 6,10 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 53	FOTO 54
 UTM: 24M 196223mE 9673393mN Elevação: 27.85±13.1 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 6,30 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 196225mE 9673384mN Elevação: 27.95±15.7 m Precisão: 3.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 6,30 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 55	FOTO 56
 UTM: 24M 196490mE 9676421mN Elevação: 26.85±13.6 m Precisão: 4.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 6,51 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196513mE 9676810mN Elevação: 21.65±19.4 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 6,90 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 57	FOTO 58
 UTM: 24M 194115mE 9675568mN Precisão: 2911.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.08 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 196526mE 9677105mN Elevação: 24.75±14.3 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.19 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 59	FOTO 60
 UTM: 24M 196544mE 9677587mN Elevação: 26.46±20.7 m Precisão: 3.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.65 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 194839mE 9672640mN Elevação: 31.87±13.0 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.86 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 61	FOTO 62
 UTM: 24M 194837mE 9672643mN Elevação: 30.57±9.5 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.86 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 194832mE 9672641mN Elevação: 30.57±9.7 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.86 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 63	FOTO 64
 UTM: 24M 194115mE 9673468mN Precisão: 2925.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.86 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)	 UTM: 24M 196558mE 9677860mN Elevação: 23.36±14.3 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 7.96 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 65  UTM: 24M 196372mE 9678206mN Elevação: 24.17±21.4 m Precisão: 4.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 8,80 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	FOTO 66  UTM: 24M 194115mE 9673668mN Elevação: 2906.0 m Precisão: 2906.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 8,58 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 67  UTM: 24M 196586mE 9678713mN Elevação: 18.67±13.6 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 8,82 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	FOTO 68  UTM: 24M 196588mE 9679112mN Elevação: 13.58±15.1 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,20 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 69  UTM: 24M 196589mE 9679112mN Elevação: 13.48±12.7 m Precisão: 1.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,20 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	FOTO 70  UTM: 24M 196589mE 9679116mN Elevação: 13.88±20.9 m Precisão: 4.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,20 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)
FOTO 71  UTM: 24M 196591mE 9679200mN Elevação: 16.58±24.8 m Precisão: 4.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,34 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	FOTO 72  UTM: 24M 194190mE 9672355mN Elevação: -26.98±13.6 m Precisão: 4.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,44 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
ANEL : ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA	
FOTO 73	FOTO 74
 UTM: 24M 196553mE 9679345mN Elevação: 12.98±12.8 m Precisão: 1.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,45 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 1965295mE 9672285mN Elevação: 30.92±11.4 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,50 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (AEROPORTO / BR-343)
FOTO 75	FOTO 76
 UTM: 24M 196525mE 9679502mN Elevação: 10.75±10.9 m Precisão: 1.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,50 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)	 UTM: 24M 196528mE 9679497mN Elevação: 9.08±11.5 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 24 KM 9,60 ANEL VIÁRIO DE PARNAÍBA (BR-343 / AEROPORTO)

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

