



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

**TD 09 - TERRITÓRIO DOS VALES DOS RIOS PIAUÍ E
ITAUEIRAS**



OUTUBRO/2025



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI – 140: CANTO DO BURITI / SÃO RAIMUNDO NONATO



OUTUBRO/2025

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO.....	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA.....	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO	5
4.	RESULTADOS.....	14
5.	LVC.....	16
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....	19
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA.....	31

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI – 140, da cidade de Canto do Buriti, até o município de São Raimundo Nonato.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI – 140, da cidade de Canto do Buriti ao município de São Raimundo Nonato.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos

de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI – 140

Trecho: Canto do Buriti / São Raimundo Nonato

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Entroncamento da Rua Marechal Dutra com a PI-140

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23L **N:** 9.102.725 **E:** 726.887

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada

3.2.2.1 Pista:

- . **Largura(m):** 6,0
- . **Tipo de revestimento:** MICRORREVESTIMENTO

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	110,38	110380,00	MICRO
TOTAL DE MICRO			110380,00
TOTAL KM DO TRECHO			110,38

3.2.3 Acostamento:

- . **Largura (m):** 1,0
- . **Tipo de revestimento:** TSS

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	110,38	110380,00	TSS
TOTAL SEM TSS (m)			110380,00

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 110,38

3.2.5 Localização final do trecho: Chegada ao município de São Raimundo

Nonato, Rua Iolanda Paixão.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

3.3.1- Considerações

Durante o Levantamento Visual Contínuo (LVC), realizado em Outubro de 2025, foi identificado um quadro de degradação progressiva nas condições da rodovia, reflexo da ausência de serviços adequados de conservação e manutenção ao longo dos últimos anos. O pavimento apresenta elevado número de panelas, desgaste superficial acentuado e áreas que demandam restauração imediata.

As estruturas de drenagem encontram-se em condições deficientes, necessitando de limpeza, recomposição e caiação para restabelecer a eficiência do escoamento das águas pluviais. A sinalização vertical é ruim e a sinalização horizontal regular apresentando-se apagada e desgastada, comprometendo a visibilidade e a segurança dos usuários.

De modo geral, a rodovia pode ser classificada com ruim em vários trechos e regular em outros, entretanto, os problemas identificados requerem intervenção urgente para restabelecer condições adequadas de trafegabilidade e garantir a integridade estrutural do pavimento.

Durante a inspeção, também foram observadas trincas transversais e longitudinais, pontos com início de segregação e fadiga do revestimento asfáltico, especialmente nos KM 18,240 e KM 40,260. Além disso, recomenda-se estabilizar a sub-base no KM 104,00 ao KM 104,200 (lado direito em 100m), revisar os trechos que foram frisados pela Construtora Santa Inês (entre o KM 5,940 ao KM 8,340) e instalar sinalização de advertência para animais na pista no KM 9,000.

A seguir, mais detalhes da inspeção realizada.

OBSERVAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
0,90	PÓRTICO
0,22	DEGRAU NA PISTA
14,66	DEGRAU NA PISTA

3.3.2 – Localização das painéis abertos

PAINÉIS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINÉIS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PAINÉIS
0	1	3	55	56	1
1	2	5	56	57	1
2	3	8	57	58	1
3	4	0	58	59	1
4	5	8	59	60	1
5	6	7	60	61	1
6	7	0	61	62	0
7	8	0	62	63	0
8	9	2	63	64	1
9	10	2	64	65	0
10	11	1	65	66	0
11	12	5	66	67	1
12	13	1	67	68	0
13	14	0	68	69	0
14	15	1	69	70	1
15	16	0	70	71	0
16	17	0	71	72	0
17	18	0	72	73	0
18	19	7	73	74	1
19	20	6	74	75	1
20	21	7	75	76	1
21	22	2	76	77	1
22	23	0	77	78	0
23	24	0	78	79	0
24	25	2	79	80	0
25	26	2	80	81	1
26	27	2	81	82	0
27	28	0	82	83	1
28	29	3	83	84	0
29	30	2	84	85	1
30	31	8	85	86	0
31	32	2	86	87	1
32	33	0	87	88	0
33	34	0	88	89	1
34	35	1	89	90	0
35	36	1	90	91	0

36	37	1	91	92	1
37	38	0	92	93	1
38	39	1	93	94	0
39	40	4	94	95	8
40	41	5	95	96	0
41	42	8	96	97	0
42	43	9	97	98	1
43	44	6	98	99	1
44	45	3	99	100	0
45	46	0	100	101	0
46	47	2	101	102	1
47	48	2	102	103	1
48	49	10	103	104	1
49	50	1	104	105	0
50	51	1	105	106	4
51	52	1	106	107	2
52	53	1	107	108	2
53	54	1	108	109	5
54	55	1	109	110	5
TOTAL				196	
ÁREA TOTAL				196 m²	
PANELAS POR KM				1,78	

Durante o levantamento, foram identificadas 196 painelas ao longo do trecho, totalizando uma área de 196 m², com uma média de 1,78 painelas por quilômetro. Essas ocorrências estão distribuídas de forma recorrente em diversos segmentos da rodovia, indicando ausência de manutenção corretiva e comprometimento progressivo do revestimento asfáltico.

A presença de painelas provoca perda de conforto e segurança aos usuários, podendo ocasionar danos aos veículos, como rompimento de pneus, desalinhamento e acidentes, especialmente em trechos de curva, aclives ou durante períodos chuvosos. Além do risco aos condutores, essas patologias favorecem a infiltração de água na base e sub-base do pavimento, acelerando o processo de degradação do revestimento e aumentando os custos de futuras recuperações.

Diante desse cenário, torna-se urgente a realização de serviços de tapa-buraco e restauração pontual, visando restabelecer a trafegabilidade, evitar o avanço das patologias e prolongar a vida útil da rodovia. A execução imediata desses serviços é fundamental para prevenir danos estruturais mais severos e garantir maior segurança aos usuários.

3.3.3 – Localização das áreas com desgaste

DESGASTE					
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
78,80	79,26	E	460,0	3,0	1380,00
TOTAL (m²)					1380,00

Foram identificadas áreas extensas de desgaste superficial ao longo do trecho, totalizando aproximadamente 1.380,00 m². Os segmentos mais críticos estão localizados entre os quilômetros 78,80 ao 79,26, abrangendo o lado esquerdo da rodovia.

Esse desgaste caracteriza-se pela antiguidade do revestimento e o tráfego constante de veículos. Além disso, superfícies desgastadas favorecem o surgimento de trincas, infiltrações de água e, conseqüentemente, a evolução para patologias mais graves, como panelas e desagregação do pavimento.

Diante disso, recomenda-se a aplicação de microrrevestimento asfáltico (micro) nos trechos afetados, medida necessária para restaurar as condições de regularidade, impermeabilidade e segurança do pavimento. A execução desse serviço de forma preventiva é essencial para evitar a progressão dos danos e prolongar a vida útil da rodovia.

3.3.4 – Rebaixamento Lateral

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
2,66	D			0,00	
18,25	D	6,00	1,00	6,00	
94,90	D	10,00	2,00	20,00	
104,00	D	100,00	3,00	300,00	
TOTAL (m²)					326,00

3.3.4 – Erosões

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
94,82	E	10,00	1,80	6,00	108,00
97,80	E	1,00	0,20	0,50	0,10
TOTAL (m³)					108,10


3.3.5 – Localização das áreas para restaurar

TRECHOS A SEREM RESTAURADOS			
ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1ª ÁREA	3,94	4,04	100,00
2ª ÁREA	22,90	23,16	260,00
3ª ÁREA	27,40	27,50	100,00
4ª ÁREA	27,80	27,94	140,00
5ª ÁREA	45,50	45,60	100,00
6ª ÁREA	104,00	104,20	200,00
TOTAL (m)			900,00

As áreas destacadas para restauração ao longo do trecho apresentam elevados níveis de deterioração do pavimento, com concentração significativa de panelas (buracos), remendos falhados e desgaste estrutural avançado. Essas patologias comprometem a segurança dos usuários, aumentam o risco de acidentes e indicam perda de capacidade estrutural do revestimento asfáltico.

Diante da extensão dos danos, intervenções pontuais não são suficientes, sendo necessário aplicar serviços de restauração completa dessas áreas com remoção do revestimento comprometido e recomposição da estrutura e posteriormente execução de TSD ou CBUQ.

Anexo fotográfico:



3.3.6 – Localização e Situação dos meios fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,00	0,15	150,00	REGULAR	0,00	0,15	150,00	REGULAR
0,51	0,61	100,00	REGULAR	12,39	12,62	230,00	REGULAR
9,21	9,35	140,00	REGULAR	13,01	13,21	200,00	REGULAR
11,41	11,71	300,00	REGULAR	13,71	13,82	110,00	REGULAR
11,86	12,62	760,00	REGULAR	15,73	15,86	130,00	REGULAR
13,01	13,21	200,00	REGULAR	71,91	72,01	100,00	REGULAR
13,52	13,73	210,00	REGULAR	72,65	72,68	30,00	REGULAR
15,44	15,86	420,00	REGULAR	75,15	75,41	260,00	REGULAR
71,91	72,01	100,00	REGULAR	75,53	75,62	90,00	REGULAR
75,15	75,41	260,00	REGULAR	75,89	76,04	150,00	REGULAR
75,53	75,62	90,00	REGULAR	76,36	76,43	70,00	REGULAR
75,89	76,22	330,00	REGULAR	76,81	77,14	330,00	REGULAR
76,81	77,14	330,00	REGULAR	77,25	77,34	90,00	REGULAR
77,25	77,34	90,00	REGULAR	78,29	78,54	250,00	REGULAR
78,29	78,54	250,00	REGULAR	79,03	79,11	80,00	REGULAR
78,72	78,81	90,00	REGULAR	80,20	80,28	80,00	REGULAR
79,03	79,11	80,00	REGULAR	80,34	80,41	70,00	REGULAR
80,20	80,28	80,00	REGULAR	80,79	80,91	120,00	REGULAR
80,34	80,41	70,00	REGULAR	81,02	81,21	190,00	REGULAR
80,79	80,91	120,00	REGULAR	81,41	81,67	260,00	REGULAR
81,42	81,67	250,00	REGULAR	82,10	82,30	200,00	REGULAR
82,10	82,30	200,00	REGULAR	82,84	82,89	50,00	REGULAR
82,84	82,89	50,00	REGULAR	83,11	83,27	160,00	REGULAR
83,11	83,27	160,00	REGULAR	83,74	84,06	320,00	REGULAR
83,74	84,06	320,00	REGULAR	85,71	85,77	60,00	REGULAR
85,71	85,77	60,00	REGULAR	91,21	91,64	430,00	REGULAR
91,21	91,64	430,00	REGULAR	91,85	92,10	250,00	REGULAR
91,85	92,10	250,00	REGULAR	92,24	92,34	100,00	REGULAR
92,24	92,34	100,00	REGULAR	93,39	93,48	90,00	REGULAR
93,39	93,48	90,00	REGULAR	95,31	95,48	170,00	REGULAR
95,31	95,48	170,00	REGULAR	98,53	98,79	260,00	REGULAR
98,53	98,79	260,00	REGULAR	100,23	100,36	130,00	REGULAR
101,91	102,01	100,00	REGULAR	101,91	102,01	100,00	REGULAR
102,31	102,58	270,00	REGULAR	102,31	102,58	270,00	REGULAR
102,91	103,11	200,00	REGULAR	103,81	104,25	440,00	REGULAR
103,81	104,25	440,00	REGULAR	104,81	105,11	300,00	REGULAR
104,81	105,11	300,00	REGULAR	105,64	106,11	470,00	REGULAR
105,64	106,11	470,00	REGULAR	107,01	107,21	200,00	REGULAR
107,01	107,21	200,00	REGULAR	107,80	107,90	100,00	REGULAR
TOTAL LE (m)		8490,00		TOTAL LD (m)		7090,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		8490,00		TOTAL REGULAR LD (m)		7090,00	
TOTAL (m)						15580,00	

3.3.7 – Situação de sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
12,26	12,39	130,00	REGULAR	12,26	12,39	130,00	REGULAR
12,62	12,98	360,00	REGULAR	12,62	12,98	360,00	REGULAR
15,86	16,00	140,00	REGULAR	13,52	13,71	190,00	REGULAR
66,79	67,08	290,00	REGULAR	15,86	16,00	140,00	REGULAR
68,73	68,82	90,00	REGULAR	66,79	67,08	290,00	REGULAR
70,69	70,83	140,00	REGULAR	68,73	68,82	90,00	REGULAR
72,21	72,31	100,00	REGULAR	70,69	70,83	140,00	REGULAR
75,41	75,53	120,00	REGULAR	75,41	75,53	120,00	REGULAR
75,71	75,89	180,00	REGULAR	75,71	75,89	180,00	REGULAR
77,14	77,25	110,00	REGULAR	77,14	77,25	110,00	REGULAR
77,34	77,66	320,00	REGULAR	77,34	77,66	320,00	REGULAR
80,28	80,34	60,00	REGULAR	80,28	80,34	60,00	REGULAR
80,63	80,71	80,00	REGULAR	80,63	80,71	80,00	REGULAR
82,03	82,10	70,00	REGULAR	82,03	82,10	70,00	REGULAR
84,06	84,31	250,00	REGULAR	82,19	82,31	120,00	REGULAR
89,81	90,03	220,00	REGULAR	83,54	83,74	200,00	REGULAR
92,34	92,51	170,00	REGULAR	84,06	84,31	250,00	REGULAR
96,14	96,21	70,00	REGULAR	90,61	90,76	150,00	REGULAR
98,40	98,53	130,00	REGULAR	92,34	92,51	170,00	REGULAR
TOTAL LE (m)		3030,00		TOTAL LD (m)		3170,00	
TOTAL BOM LE (m)		0,00		TOTAL BOM LD (m)		0,00	
TOTAL (m)						6200,00	

3.3.8 – Localização e Situação dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,24	BSTC	-	REGULAR	OBSTRUÍDO
5,16	BSTC	-	REGULAR	OBSTRUÍDO
11,37	BSCC	14	REGULAR	OBSTRUÍDO
16,18	BDTC	-	REGULAR	OBSTRUÍDO
TOTAL				4,00

3.3.9 – Localização de OAE's

OAES	
LOCALIZAÇÃO (KM)	CONDIÇÃO
20,51	REGULAR
53,91	REGULAR
TOTAL (UN)	2 PONTES

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal– Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	110,38		110,38		
TOTAL		0,00	110,38	0,00	0,00
PERCENTUAL		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	110,38			110,38	
TOTAL		0,00	0,00	110,38	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Faz-se necessário a implantação de novas placas

3.5 Roço Lateral

Verificou-se que os serviços de roçada foram recentemente executados, porém com largura média de 1,40 m, inferior ao mínimo de 2,00 m estabelecido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí (DER-PI). Tal não conformidade compromete a segurança viária, a visibilidade lateral e a drenagem superficial, sendo necessária a adequação da faixa roçada aos parâmetros técnicos previstos nas Especificações de Serviços de Conservação Rotineira de Rodovias.

4. RESULTADOS

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 3 - TAPA BURACO E RESTAURAÇÃO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE MICRO (Km)	110,38
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	196,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	326,00
	DESGASTES (m ²)	1380,00
	TRECHO PARA RESTAURAÇÃO(m)	900,00
	EROSÃO (m ³)	108,10
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - REGULAR (m)	15580,00
	SARJETA - REGULAR (m)	6200,00
	BUEIROS (un)	4,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REGULAR (Km)	110,38
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	110,38

O levantamento rodoviário realizado na PI-140, entre as cidades de Canto do Buriti e São Raimundo Nonato, abrange uma extensão total de 110,38 km, com 100% da malha revestida com microrrevestimento asfáltico. Em relação ao grau de intervenção, o trecho enquadra-se no Nível 3, caracterizado por serviços de tapa-buracos e restauração de segmentos.

Durante o percurso, foram identificados 196 m² de painéis abertos, 1.380,00 m² de desgastes superficiais, 108,10 m³ de erosões e 326 m² de rebaixamento lateral. O trecho conta ainda com 15.580,00 metros de meio-fio, 6.200,00 metros de sarjeta, duas pontes e quatro bueiros destinados ao escoamento das águas pluviais.

As patologias observadas indicam perda de coesão e fadiga do pavimento asfáltico, ocasionadas pela ação conjugada do tráfego e das condições climáticas locais (variações térmicas e infiltração de água), comprometendo progressivamente a integridade estrutural e a funcionalidade do revestimento. Diante desse cenário, faz-se necessária a execução de microrrevestimento asfáltico a frio (MRF) sobre o pavimento existente, com o objetivo de restabelecer as condições de impermeabilidade da pista, retardar o processo de degradação do pavimento e garantir uniformidade estética e funcional.

No que se refere à sinalização horizontal, esta se encontra em estado regular de conservação, sendo observado desgaste acentuado e deterioração das tachas refletivas ao longo do trecho. Já a sinalização vertical apresenta condições ruins, prejudicada pela vegetação e pela ação das intempéries, sendo necessária a revitalização completa da sinalização horizontal e vertical da rodovia PI-140.

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																															
Rodovia: PI-140: CANTO DO BURITI - SÃO RAIMUNDO NONATO																															
jul/25																															
Pág.1																															
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.		
				Pista	Acostam.	Tapa Buraco	Pista	Acostamento	Retificar Greide	Rebaix. Lateral	S/N		Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.	Bom		Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.				
1	0	2	2				x							S	T		S	X						X						BSTC NO KM 0,24	
2	2	4	2				x	X	X	X		x												X							
3	4	6	2											S	T		S							X							BSTC NO KM 5,16
4	6	8	2																					X							
5	8	10	2				X											X						X							
6	10	12	2				x							S	C	14	S	X						X							BSCC NO KM 11,37
7	12	14	2															X	X					X							
8	14	16	2				x											X	X					X							
9	16	18	2											S	T		D							X							BOTC NO KM 16,18
10	18	20	2				x					x												X							
11	20	22	2				x																	X							PONTE NO KM 20,51
12	22	24	2					X	X	X														X							
13	24	26	2				x																	X							
14	26	28	2				x	X	X	X														X							
15	28	30	2				x																	X							
16	30	32	2				x																	X							
17	32	34	2				x																	X							
18	34	36	2																					X							
19	36	38	2				x																	X							

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC


Rodovia: PI-140: CANTO DO BURITI - SÃO RAIMUNDO NONATO

Pág. 2


nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração					Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento		Retificar Greide		Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.		Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	
20	38	40	2				x															X					X		
21	40	42	2																			X					X		
22	42	44	2				X															X					X		
23	44	46	2					X	X	X												X					X		
24	46	48	2				x															X					X		
25	48	50	2				x															X					X		
26	50	52	2				x															X					X		
27	52	54	2				x															X					X		PONTE NO KM 53,91
28	54	56	2				x															X					X		
29	56	58	2				x															X					X		
30	58	60	2				x															X					X		
31	60	62	2				x															X					X		
32	62	64	2				x															X					X		
33	64	66	2																			X					X		
34	66	68	2				x											X				X					X		
35	68	70	2				x											X				X					X		
36	70	72	2														X	X				X					X		
37	72	74	2				x										X	X				X					X		
38	74	76	2				x										X	X				X					X		


LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																														
Rodovia: PI-140: CANTO DO BURITI - SÃO RAIMUNDO NONATO																														
Pág.3																														
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração					Protec. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
	Inicial	Final	Extensão	Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento		Retificar Greide	Rebaix. Lateral		S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.		Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	
39	76	78	2				x										X	X				X					X			
40	78	80	2	X		X											X					X					X			
41	80	82	2				x										X	X				X					X			
42	82	84	2				x										X	X				X					X			
43	84	86	2				x										X	X				X					X			
44	86	88	2				x															X					X			
45	88	90	2				x											X				X					X			
46	90	92	2				x										X	X				X					X			
47	92	94	2				x										X	X				X					X			
48	94	96	2				x					X					X					X					X		EROSÃO NO KM 94,82 (LADO ESQUERDO)	
49	96	98	2				x											X				X					X		EROSÃO NO KM 97,80 (LADO ESQUERDO)	
50	98	100	2				x										X	X				X					X			
51	100	102	2				x										X					X					X			
52	102	104	2				x										X					X					X			
53	104	106	2				x	X	X	X		x					X					X					X			
54	106	108	2				x										X					X					X			
55	108	110,38	2,38				x															X					X			

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23L 726865mE 9102766mN Elevação: 266.23±1.0 m Precisão: 77.66 m Tempo: 17-10-2025 11:44 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 01 Km 0,00 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 726887mE 9102725mN Elevação: 266.23±1.08 m Precisão: 1.3 m Tempo: 17-10-2025 11:45 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 02 Km 0,00 Powered by NoteCam
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23L 726958mE 9102490mN Elevação: 262.92±1.51 m Precisão: 1.15 m Tempo: 17-10-2025 11:49 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 03 Km 0,240 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 726954mE 9102492mN Elevação: 261.32±2.2 m Precisão: 1.08 m Tempo: 17-10-2025 11:49 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 04 Km 0,250 Powered by NoteCam
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23L 727187mE 9101887mN Elevação: 256.69±15.0 m Precisão: 1.3 m Tempo: 17-10-2025 11:52 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 05 Km 0,900 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 727603mE 9100723mN Elevação: 264.85±2.41 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 11:55 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 06 Km 2,080 Powered by NoteCam
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23L 727538mE 9100710mN Elevação: 264.95±41.8 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 11:59 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 09 Km 2,080 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 727533mE 9100720mN Elevação: 264.95±12.5 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 12:00 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 10 Km 2,080 Powered by NoteCam


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 23L 727772mE 9100225mN Elevação: 264.82±4.96 m Precisão: 1.3 m Tempo: 17-10-2025 12:21 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 11 Km 2,640 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 727771mE 9100228mN Elevação: 245.02±18.1 m Precisão: 1.4 m Tempo: 17-10-2025 12:22 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 12 Km 2,660 Powered by NoteCam
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 23L 728240mE 9098918mN Elevação: 247.67±21.9 m Precisão: 1.0 m Tempo: 17-10-2025 12:25 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 13 Km 3,940 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 728244mE 9098901mN Elevação: 245.57±16.7 m Precisão: 0.95 m Tempo: 17-10-2025 12:26 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 14 Km 4,020 Powered by NoteCam
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 23L 728606mE 9097870mN Elevação: 241.13±17.9 m Precisão: 3.704 m Tempo: 17-10-2025 12:32 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 16 Km 5,160 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 728606mE 9097871mN Elevação: 241.13±19.6 m Precisão: 7.138 m Tempo: 17-10-2025 12:32 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 17 Km 5,160 Powered by NoteCam
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 23L 728895mE 9097085mN Elevação: 247.49±18.5 m Precisão: 4.068 m Tempo: 17-10-2025 12:41 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 18 Km 5,940 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 729123mE 9096724mN Elevação: 254.47±20.0 m Precisão: 1.35 m Tempo: 17-10-2025 12:44 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 19 Km 6,370 Powered by NoteCam


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 17  UTM: 23L 729517mE 9096222mN Elevação: 257.14±19.6 m Precisão: 1.45 m Tempo: 17-10-2025 12:48 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 20 Km 7,000 Powered by NoteCam	FOTO 18  UTM: 23L 729804mE 9095859mN Elevação: 261.42±17.0 m Precisão: 1.3 m Tempo: 17-10-2025 12:50 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 21 Km 7,400 Powered by NoteCam
FOTO 19  UTM: 23L 730111mE 9095483mN Elevação: 261.9±15.4 m Precisão: 1.3 m Tempo: 17-10-2025 12:54 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 22 Km 8,000 Powered by NoteCam	FOTO 20  UTM: 23L 730183mE 9095393mN Elevação: 248.59±23.8 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 12:57 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 24 Km 8,100 Powered by NoteCam
FOTO 21  UTM: 23L 730195mE 9095371mN Elevação: 264.69±15.9 m Precisão: 1.2 m Tempo: 17-10-2025 12:59 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 25 Km 8,140 Powered by NoteCam	FOTO 22  UTM: 23L 730342mE 9095180mN Elevação: 270.08±15.1 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 13:07 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 26 Km 8,340 Powered by NoteCam
FOTO 23  UTM: 23L 730457mE 9095014mN Elevação: 269.87±23.4 m Precisão: 2.797 m Tempo: 17-10-2025 13:09 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 27 Km 8,510 Powered by NoteCam	FOTO 24  UTM: 23L 730457mE 9095014mN Elevação: 270.07±2.85 m Precisão: 1.25 m Tempo: 17-10-2025 13:09 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 28 Km 8,520 Powered by NoteCam

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 23L 730795mE 9094549mN Elevação: 296.75±23.9 m Precisão: 1.88 m Tempo: 17-10-2025 13:12 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 29 Km 9,000	 UTM: 23L 731067mE 9094083mN Elevação: 271.32±17.5 m Precisão: 1.8 m Tempo: 17-10-2025 13:13 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 30 Km 9,580
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 23L 731212mE 9093703mN Elevação: 265.91±20.2 m Precisão: 1.86 m Tempo: 17-10-2025 13:15 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 31 Km 9,970	 UTM: 23L 731261mE 9093581mN Elevação: 266.7±19.3 m Precisão: 2.827 m Tempo: 17-10-2025 13:19 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 32 Km 10,050
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 23L 731626mE 9092187mN Elevação: 273.34±21.8 m Precisão: 3.08 m Tempo: 17-10-2025 13:41 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 34 Km 11,470	 UTM: 23L 731721mE 9091148mN Elevação: 262.21±22.0 m Precisão: 3.8 m Tempo: 17-10-2025 13:44 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 35 Km 12,530
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 23L 731409mE 9088983mN Elevação: 279.06±20.8 m Precisão: 3.666 m Tempo: 17-10-2025 13:48 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 36 Km 14,640	 UTM: 23L 731409mE 9088983mN Elevação: 279.06±22.8 m Precisão: 1.983 m Tempo: 17-10-2025 13:48 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 37 Km 14,660

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 33  UTM: 23L 731978mE 9087619mN Elevação: 270.59±19.7 m Precisão: 2.95 m Tempo: 17-10-2025 13:51 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 38 Km 16,180	FOTO 34  UTM: 23L 731978mE 9087619mN Elevação: 270.59±19.2 m Precisão: 3.48 m Tempo: 17-10-2025 13:52 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 39 Km 16,180
FOTO 35  UTM: 23L 731981mE 9087625mN Elevação: 267.59±20.1 m Precisão: 2.766 m Tempo: 17-10-2025 13:52 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 40 Km 16,200	FOTO 36  UTM: 23L 732309mE 9085700mN Elevação: 267.71±18.3 m Precisão: 2.866 m Tempo: 17-10-2025 13:56 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 41 Km 18,240
FOTO 37  UTM: 23L 732310mE 9085700mN Elevação: 267.71±18.8 m Precisão: 1.24 m Tempo: 17-10-2025 13:56 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 42 Km 18,250	FOTO 38  UTM: 23L 733559mE 9084187mN Elevação: 314.21±19.8 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:00 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 43 Km 20,160
FOTO 39  UTM: 23L 733559mE 9084191mN Elevação: 305.01±22.3 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:01 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 44 Km 20,170	FOTO 40  UTM: 23L 733559mE 9084159mN Elevação: 304.41±21.9 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:02 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 45 Km 20,190

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 41  UTM: 23L 732690mE 9081514mN Elevação: 321.04±17.5 m Precisão: 2.67 m Tempo: 17-10-2025 14:06 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 46 Km 22,900	FOTO 42  UTM: 23L 732681mE 9081496mN Elevação: 317.84±17.1 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:08 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 47 Km 22,960
FOTO 43  UTM: 23L 732674mE 9081476mN Elevação: 323.44±15.6 m Precisão: 2.931 m Tempo: 17-10-2025 14:08 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 48 Km 23,000	FOTO 44  UTM: 23L 732674mE 9081475mN Elevação: 323.44±16.0 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:09 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 49 Km 23,010
FOTO 45  UTM: 23L 732641mE 9081424mN Elevação: 326.04±15.7 m Precisão: 1.5 m Tempo: 17-10-2025 14:10 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 50 Km 23,140	FOTO 46  UTM: 23L 731990mE 9078269mN Elevação: 310.95±16.1 m Precisão: 2.4 m Tempo: 17-10-2025 14:15 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 51 Km 26,120
FOTO 47  UTM: 23L 731990mE 9078263mN Elevação: 312.45±16.9 m Precisão: 1.64 m Tempo: 17-10-2025 14:15 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 52 Km 26,140	FOTO 48  UTM: 23L 731895mE 9077054mN Elevação: 293.61±16.4 m Precisão: 1.55 m Tempo: 17-10-2025 14:18 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 53 Km 27,400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 49  UTM: 23L 731897mE 9077045mN Elevação: 293.31±15.7 m Precisão: 2.905 m Tempo: 17-10-2025 14:19 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 54 Km 27,420	FOTO 50  UTM: 23L 731893mE 9077048mN Elevação: 292.01±16.0 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:20 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 55 Km 27,420
FOTO 51  UTM: 23L 731925mE 9076446mN Elevação: 278.09±14.6 m Precisão: 1.84 m Tempo: 17-10-2025 14:22 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 56 Km 27,920	FOTO 52  UTM: 23L 732592mE 9073874mN Elevação: 274.47±21.5 m Precisão: 3.333 m Tempo: 17-10-2025 14:26 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 57 Km 30,640
FOTO 53  UTM: 23L 733837mE 9070580mN Elevação: 319.1±16.2 m Precisão: 2.55 m Tempo: 17-10-2025 14:30 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 58 Km 34,160	FOTO 54  UTM: 23L 733833mE 9070584mN Elevação: 298.7±18.7 m Precisão: 1.116 m Tempo: 17-10-2025 14:31 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 59 Km 34,180
FOTO 55  UTM: 23L 738397mE 9067403mN Elevação: 337.9±14.5 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:39 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 60 Km 40,260	FOTO 56  UTM: 23L 738397mE 9067403mN Elevação: 337.9±15.1 m Precisão: 2.6 m Tempo: 17-10-2025 14:40 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 61 Km 40,310

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 57  UTM: 23L 740749mE 9067144mN Elevação: 382.59±16.9 m Precisão: 1.616 m Tempo: 17-10-2025 14:43 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 62 Km 42,780	FOTO 58  UTM: 23L 741300mE 9064568mN Elevação: 398.37±15.4 m Precisão: 1.366 m Tempo: 17-10-2025 14:48 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 63 Km 45,510
FOTO 59  UTM: 23L 741301mE 9064535mN Elevação: 394.77±16.2 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 14:49 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 64 Km 45,550	FOTO 60  UTM: 23L 741300mE 9064537mN Elevação: 397.17±16.0 m Precisão: 2.35 m Tempo: 17-10-2025 14:49 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 65 Km 45,550
FOTO 61  UTM: 23L 741571mE 9061143mN Elevação: 444.33±14.7 m Precisão: 1.466 m Tempo: 17-10-2025 14:54 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 66 Km 48,940	FOTO 62  UTM: 23L 741573mE 9061128mN Elevação: 443.83±14.9 m Precisão: 1.416 m Tempo: 17-10-2025 14:54 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 67 Km 48,960
FOTO 63  UTM: 23L 743657mE 9050011mN Elevação: 515.65±15.6 m Precisão: 1.54 m Tempo: 17-10-2025 15:03 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 68 Km 60,000	FOTO 64  UTM: 23L 743657mE 9050011mN Elevação: 515.65±16.2 m Precisão: 1.8 m Tempo: 17-10-2025 15:04 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 69 Km 60,020

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO

FOTO 65



FOTO 66



FOTO 67



FOTO 68



FOTO 69



FOTO 70




FOTO 71






FOTO 72





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 73  UTM: 23L 744886mE 9020561mN Elevação: 578.69±20.9 m Precisão: 1.6 m Tempo: 17-10-2025 15:33 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 78 Km 88,980 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 74  UTM: 23L 744885mE 9020567mN Elevação: 576.79±21.6 m Precisão: 1.383 m Tempo: 17-10-2025 15:33 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 79 Km 89,000 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 75  UTM: 23L 748959mE 9016673mN Elevação: 495.32±19.2 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 15:40 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 80 Km 94,820 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 76  UTM: 23L 748959mE 9016673mN Elevação: 495.32±21.3 m Precisão: 1.757 m Tempo: 17-10-2025 15:40 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 81 Km 94,820 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 77  UTM: 23L 748921mE 9016645mN Elevação: 494.02±23.0 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 15:41 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 8112 Km 94,850 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 78  UTM: 23L 748872mE 9016603mN Elevação: 491.62±27.7 m Precisão: 3.032 m Tempo: 17-10-2025 15:42 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 82 Km 94,900 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 79  UTM: 23L 748872mE 9016604mN Elevação: 491.62±27.4 m Precisão: 3.0 m Tempo: 17-10-2025 15:42 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 83 Km 94,900 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 80  UTM: 23L 751685mE 9008612mN Elevação: 358.35±18.8 m Precisão: 1.4 m Tempo: 17-10-2025 15:53 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti À S. Raimundo Nonato Foto 84 Km 104,120 <i>Powered by NoteCam</i>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 81  UTM: 23L 751710mE 9008569mN Elevação: 357.75±15.4 m Precisão: 1.58 m Tempo: 17-10-2025 15:59 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 87 Km 104.190	FOTO 82  UTM: 23L 751710mE 9008564mN Elevação: 359.35±15.4 m Precisão: 5.584 m Tempo: 17-10-2025 15:59 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 88 Km 104.200
FOTO 83  UTM: 23L 752551mE 9006628mN Elevação: 353.1±15.6 m Precisão: 3.103 m Tempo: 17-10-2025 16:03 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 89 Km 106.260	FOTO 84  UTM: 23L 753026mE 9005421mN Elevação: 378.88±4.74 m Precisão: 1.22 m Tempo: 17-10-2025 16:08 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 90 Km 107.580
FOTO 85  UTM: 23L 753026mE 9005421mN Elevação: 378.88±1.98 m Precisão: 1.616 m Tempo: 17-10-2025 16:08 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 91 Km 107.560	FOTO 86  UTM: 23L 753046mE 9005236mN Elevação: 384.58±8.04 m Precisão: 1.18 m Tempo: 17-10-2025 16:10 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 92 Km 107.680
FOTO 87  UTM: 23L 753046mE 9005236mN Elevação: 381.18±3.59 m Precisão: 1.88 m Tempo: 17-10-2025 16:11 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 93 Km 107.700	FOTO 88  UTM: 23L 753685mE 9002802mN Elevação: 349.97±1.17 m Precisão: 2.0 m Tempo: 17-10-2025 16:17 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A S. Raimundo Nonato Foto 94 Km 110.000


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-140 : CANTO DO BURITI/ SÃO RAIMUNDO NONATO	
FOTO 89	FOTO 90
 UTM: 23L 753649mE 9002820mN Elevação: 350,17±1,19 m Precisão: 144,8 m Tempo: 17-10-2025 16:18 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A.S. Raimundo Nonato Foto 95 Km 110,000 Powered by NoteCam	 UTM: 23L 753643mE 9002836mN Elevação: 350,67±1,06 m Precisão: 7,922 m Tempo: 17-10-2025 16:18 Nota: TD09 Item04 PI-140 Canto do Buriti A.S. Raimundo Nonato Foto 96 Km 110,000 Powered by NoteCam

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA
















GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-140 Trecho: CANTO DO BURITI / SÃO RAIMUNDO NONATO Extensão: 110,38 Km
LOCALIZAÇÃO DE MEIO-FIO






































GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-140 Trecho: CANTO DO BURITI / SÃO RAIMUNDO NONATO Extensão: 110,38 Km
LOCALIZAÇÃO DE PANEAS















GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-140 Trecho: CANTO DO BURITI / SÃO RAIMUNDO NONATO Extensão: 110,38 Km

LOCALIZAÇÃO DE DESGASTES















GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-140 Trecho: CANTO DO BURITI / SÃO RAIMUNDO NONATO Extensão: 110,38 Km
LOCALIZAÇÃO DE REBAIXAMENTO LATERAL















GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-140 Trecho: CANTO DO BURITI / SÃO RAIMUNDO NONATO Extensão: 110,38 Km

LOCALIZAÇÃO DE EROSÕES











GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-140 Trecho: CANTO DO BURITI / SÃO RAIMUNDO NONATO Extensão: 110,38 Km
LOCALIZAÇÃO DE TRECHOS PARA RESTAURAÇÃO

