(In)segurança da urna eletrônica brasileira: 5 anos depois

Diego F. Aranha / UNICAMP & Aarhus Universiteit



MAIS UM EVENTO:

REALIZAÇÃO:







(In)segurança da *torradeira elétrica* brasileira: 5 anos depois

Diego F. Aranha / UNICAMP & Aarhus Universiteit



MAIS UM EVENTO:



REALIZAÇÃO:



Contexto

Propriedades de segurança



- 1. Autenticação dos eleitores
- 2. Sigilo do voto
- 3. Integridade dos resultados
- 4. Possibilidade de auditoria (especialização?)

Importante: em sistema exclusivamente eletrônico propriedades são responsabilidade da tecnologia!




Cronologia



- 1996-2000: Implantação das urnas
- 2002: Primeira experiência com voto impresso
- 2004-2008: Migração de tecnologia
- 2009-2017: Testes Públicos de Segurança (TPS)
- 2018: STF suspende voto impresso novamente
- Nunca? Implantação do voto impresso?

Organização do sistema





Recursos de transparência:

- TPS
- Inspeção de código
- Zerésima e RDV
- Votação Paralela
- Conferência de BUs
- Totalização paralela
- Pedido de auditoria



Limitações


Testes Públicos de Segurança (TPS)



- Formato burocrático (8 tipos de formulário)
- Limitações de escopo (biometria?) e tempo
- Condições de trabalho pouco realistas
- Modelo adversarial inadequado
- Conflito de interesse intrínseco
- Termo de Confidencialidade (em 2016)

Testes Públicos de Segurança (TPS)





Zerésima, RDV, votação paralela



- Não previnem software desonesto nem permitem recontagem
- Simulação × Realidade (caso da Volkswagen)
- Tamanho e qualidade da amostra

Exemplo de comportamento malicioso indetectável:

```
if (voto == 99999)
  ativar comportamento malicioso();
```



Auditoria pós-eleição




- Primeira realizada em 2014, relatório inconclusivo ("não permite a plena auditagem")
- Conflito de interesse com TSE e partido político
- Influência da situação política
- Imprensa e TSE divulgam que "Auditoria conclui que não houve fraude na eleição de 2014"

Conclusão: sistema de votação não é auditável!



Mas o *software* é 100% seguro!



mindthesec[†]





TPS 2012 - Resultados



- Vulnerabilidade trivial no sigilo do voto
- Compartilhamento e armazenamento inseguro de segredos criptográficos
- Verificação insuficiente de integridade
- Processo de desenvolvimento inseguro
- Modelo adversarial inadequado
- Cultura interna sem transparência







Governador	Senador	Presidente
71	31	37
	BRANCO	
- 13		
71	NULO	
		BRANCO
		37



TPS 2012 - Resultados



Semente secreta e aleatória para embaralhar RDV

srand(time(NULL))

Inst. Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

Zerésima

Eleição do IFRS (28/06/2011)

Município

88888

Bento Gonçalves

Zona Eleitoral Seção Eleitoral

0008

Eleitores aptos

0083

Código identificação UE Data

01105161 28/06/2011

Hora

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA 588.653



TPS 2012 - Sigilo do voto



File 1/1: lew.jpg

File name: lew.jpg

File size: 47009 Bytes

MIME type: image/jpeg

Image size: 276 x 360

Camera make: Canon

Camera model: Canon EOS-1Ds Mark III

Image timestamp: 2010:10:03 11:20:37





TPS 2016 - Integridade

mindthesec[†]

Código verificador do Boletim de Urna para digitação manual:





TPS 2017 - Equipe



Membros do ELT com habilidades diversas:

- Pedro Yossis: Assembly e criptografia
- Thiago Cardoso: Web e exploração
- Caio Lüders: Tecnologias Web
- Paulo Matias: Engenharia Reversa e exploração
- Diego Aranha: ecossistema da urna, criptografia

Importante: cada membro contribuiu com uma idéia fundamental em algum ponto.

TPS 2017 - Inspeção de código



Edital de abertura especificava que investigadores não teriam acesso a chaves criptográficas.

Interpretação do TSE: apagar as chaves do código, "para aumentar o desafio"!

Esqueceram de apagar uma chave do kernel ;-)



TPS 2017 - Dias 1,2,3



- Preenchimento de formulários
- Montagem do ambiente
- Decifração da mídia de instalação :-)
- Detecção de dois módulos sem assinatura :-)

Progresso: injeção de código para imprimir FRAUDE no terminal, o que aconteceu. :-)



TPS 2017 - Dia 5



Controle do software nos módulos para alterar aplicativo de votação em tempo real permitiu:

- Alterar versão do software de votação
- Alterar conteúdo da tela apresentada para eleitor
- Interferir com armazenamento de votos

Progresso: Ataque de desvio de votos estava **pronto**, mas não houve tempo para fazer carga. Peritos da PF encontram **outro** caminho para chave sem código-fonte.

TPS 2017 - Resultado principal







TPS 2017 - Resultado principal





TPS 2017 - Resultado principal



Testes de confirmação apresentaram contramedidas:

- Correção da verificação de integridade
- Automatização das assinaturas
- Camadas adicionais de ofuscação
- Derivação de chaves dinâmica utilizando BIOS

Conclusão: procedimento de carga ficou mais robusto, mas sistema continua vulnerável contra ataques internos





"O registro digital do voto garante o seu sigilo."

"Não é possível executar aplicativos não autorizados na urna eletrônica. Da mesma forma, também não é possível modificar nenhum aplicativo da urna."

"A urna eletrônica não é vulnerável a ataques externos."

Problemas que persistem



- 1. Software secreto por mais de 20 anos
- 2. Software demonstravelmente inseguro
- 3. Ausência de recontagem
- 4. Ausência de auditoria efetiva
- 5. Conflitos de interesse em todo lugar
- 6. Ataques internos completamente ignorados



O que fazer?



- 1. Implementação de registro físico anônimo para auditoria/recontagem
- 2. Publicação do *software* (desejável, mas insuficiente)
- 3. Aprimoramento de mecanismos de controle social

Obrigado! Perguntas?

dfaranha@eng.au.dk @dfaranha

- [1] Software vulnerabilities in the Brazilian voting machine.

 In: Design, Development, and Use of Secure Electronic Voting Systems (2014)
- [2] Crowdsourced integrity verification of election results. (2016)
- [3] The Return of Software Vulnerabilities in the Brazilian voting machine. (2018)
- [4] Execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira. (2018)

MAIS UM EVENTO:

REALIZAÇÃO:





mindthesec[®]