

Projeto SE-2024.2

Equipe:

- Matheus Carneiro da Cunha
- Heitor Brunini
- Rafael Berg

Documentação

Esta biblioteca implementa a comunicação direta com o sensor DS18B20, permitindo maior controle sobre a leitura de temperatura. Foram adicionadas verificações de presença, depuração e ajustes para melhorar a estabilidade da leitura.

DS18b20

Funções Disponíveis

1. ds18b20_get_temperature

float ds18b20_get_temperature();

Descrição: Obtém a temperatura do sensor DS18B20.

Retorno:

- Temperatura em graus Celsius.
- -0.06: Indica erro na leitura.

Fluxo de Execução:

- 1. Reseta o sensor e verifica a presença.
- 2. Envia comando Skip ROM (0xCC) para ignorar a seleção individual de sensores.
- 3. Envia comando Convert T (0x44) para iniciar a conversão de temperatura.
- 4. Aguarda a conversão (até 750ms, pode ser estendido para 2.5s).
- 5. Reseta o sensor e envia comando Read Scratchpad (0xBE).
- 6. Lê os primeiros dois bytes (LSB e MSB).
- 7. Converte os bytes para temperatura em °C.
- 8. Retorna o valor da temperatura.

2. ds18b20_reset

uint8 t ds18b20 reset();

Descrição: Realiza um pulso de reset na linha OneWire para inicializar a comunicação com o sensor.

Retorno:

- 0: Sensor detectado (presença confirmada).
- 1: Sensor não detectado.

Fluxo de Execução:

- 1. Configura o pino como saída e define nível baixo por 480µs.
- 2. Libera a linha e aguarda 70µs.
- 3. Lê o nível da linha para detectar a presença do sensor.
- 4. Retorna o estado da presença.

3. ds18b20_read_bit

uint8_t ds18b20_read_bit();

Descrição: Lê um único bit do sensor DS18B20.

Retorno:

• 0 ou 1: Valor do bit lido.

Fluxo de Execução:

- 1. Configura o pino como saída e define nível baixo.
- 2. Alterna para entrada e aguarda um tempo para capturar o bit enviado pelo sensor.
- 3. Retorna o valor do bit lido.

4. ds18b20_read_byte

uint8_t ds18b20_read_byte();

Descrição: Lê um byte inteiro do sensor (LSB primeiro).

Retorno:

Byte lido do sensor.

Fluxo de Execução:

- 1. Lê 8 bits consecutivos e monta o byte.
- 2. Retorna o byte formado.

5. ds18b20_write_bit

void ds18b20 write bit(uint8 t bit);

Descrição: Escreve um único bit no sensor DS18B20.

Parâmetros:

• bit: Bit a ser escrito (0 ou 1).

Fluxo de Execução:

- 1. Configura o pino como saída e define nível baixo.
- 2. Se for 1, libera a linha após 2µs.
- 3. Se for 0, mantém nível baixo por 60µs antes de liberar.

6. ds18b20_write_byte

void ds18b20 write byte(uint8 t data);

Descrição: Escreve um byte inteiro no sensor (LSB primeiro).

Parâmetros:

• data: Byte a ser enviado.

Fluxo de Execução:

1. Envia 8 bits consecutivamente utilizando ds18b20_write_bit.

Esquemático Elétrico do Hardware

