
Como rotulado na planilha
Rótulos E2 e E3 trocados
E1 medido
E2 medido
E3 medido
E4 medido
Conversão de zinco, X_{Zn} (–); linhas: previsão a priori (v2)
Tempo (min)
Tempo (min)