
E1: η = 0.75, C_{A0} = 0.25
E2: η = 1.25, C_{A0} = 0.75
E3: η = 2.25, C_{A0} = 0.75
E4: η = 0.40, C_{A0} = 0.25
Conversão de zinco, X_{Zn} (–)
Tempo (min)
Ensaio 8 (η = 1.0; C_{A0} = 0.5)
Ensaio 3 (η = 0.5; C_{A0} = 0.5)
E1 previsto (v2)
Ensaio 14 (η = 1.5; C_{A0} = 1.0)
Ensaio 9 (η = 1.0; C_{A0} = 1.0)
E2 previsto (v2)
Ensaio 12 (η = 3.1; C_{A0} = 1.0)
Ensaio 7 (η = 3.1; C_{A0} = 0.5)
E3 previsto (v2)
Ensaio 3 (η = 0.5; C_{A0} = 0.5)
Ensaio 1 (η = 0.5; C_{A0} = 0.1)
E4 previsto (v2)