



TOLERĀNCIAS DE USINAGEM (DIN 7168)											
Tabela 1 — Afastamentos superiores e inferiores para medidas lineares (mm)											
Grau de exatidão	acima de 0,5 até 3	acima de 3 até 6	acima de 6 até 30	de 30	de 120	acima de 315 até 1000	acima de 1000 até 2000	de 2000 até 4000	acima de 4000 até 8000	acima de 8000 até 12000	acima de 12000 até 16000
m (médio)	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±02	±3	±0,4	±0,5
Tabela 2 — Afastamentos superiores e inferiores para raios e alturas de chanfros (mm)											
m (médio)	±0,2	±1	±2	±4	±8						
Em medidas nominais abaixo de 0,5 mm, os afastamentos devem ser indicados diretamente na medida nominal											
Tabela 3 — Afastamentos superiores e inferiores para medidas angulares (aba menor, em mm)											
Grau de exatidão	atē 10	acima de 10 até 50	acima de 50 até 120	acima de 120 até 400	acima de 400						
m (médio)	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'						

1	1	Barra i	Barra redonda de 115x1195			Aço SAE			
ITEM	QTDE	Ξ.	DESCRIÇ	ÇÃO		MATER	IAL	OBS.	
FAC	FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA RAIOS NÃO ESP.: 2x R1								
TOL. GE	RAL		Eix	o Bobinadeira	CHANFROS NÃO ESP.: 4X 45°	FOLHA 1			
ESCA	LA	PROJETO	Matheus P	arré Rozatti		24/04/21		DESENHO Nº	
1:	5 [	DESENHO	O Matheus Parré Rozatti			24/04/21		3	
		DIA/SEMESTRE/PERÍODO PMEC 4° Se			estre Manhã		1º DIEDRO		