

Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 1 de 12

Estabelecimento:	Data de emissão:
------------------	------------------

Nota: A validade das APR's é quadrimestral, após este período os funcionários deverão ser convocados para revalidação de nova APR.

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
01	Selecionar a madeira	Postura inadequada, quinas vivas rebarbas materiais perfuro cortantes, ferramentas diversas, Prensamento mãos.	Fadiga; Lesão osteomioarticulares (Iombalgias), cortes e Iacerações, escoriações.	1- Pratique as orientações passadas pelo treinamento ergonômico; 2- Mantenha o estoque de madeiras sempre organizado de modo a facilitar sua retirada e evitar o risco de queda do material vindo a ocasionar o prensamento de membros; 3- Ao fazer retirada de madeira em estoque e pilhas de sobras de madeira, fique atento com peças mal posicionadas ou apoiadas para evitar o prensamento de membros; 4- Utilize os EPIs: luva de nitrilon ou pigmentada, óculos de segurança, capacete de segurança com jugular e botina de segurança com palmilha de aço; 5- Em caso de acidente acionar o plano de atendimento de emergência entrando em contato com um brigadista, encarregado ou técnico de segurança.
02	Transporte de madeira	Queda de mesmo nível, queda de material, postura inadequada.	Lesões contusões e cortes, Fadiga; Lesão osteomioarticulares (Iombalgias).	1- Mantenha seu setor de trabalho limpo e organizado; 2- Ao transitar no canteiro dê preferência a vias de circulação organizadas e seguras para a passagem de pessoas, não crie atalhos inseguros dentro da obra; 3- Pratique orientações passadas no treinamento ergonômico;



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 2 de 12

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
03	Ligar a serra	Choque elétrico, ruído.	Queimadura; Fatalidade, surdez, stress, irritabilidade.	4- Não transporte cargas em excesso e além da sua capacidade física, 5- Utilize os EPIs: capacete com jugular, botina de segurança com palmilha de aço, óculos de proteção e luvas de nitrilon ou pigmentada.  1- Somente opere o equipamento se estiver devidamente qualificado (carpinteiro), autorizado e portando crachá de identificação para o mesmo; 2- Inspecione as instalações elétricas, verificando sua integridade e compatibilidade com as ferramentas elétricas que serão utilizadas, desde que seja qualificado a fazê-la (eletricista); 3- Verifique visualmente as condições da serra antes de iniciar a atividade, ao identificar alguma irregularidade principalmente em instalação elétrica ou aterramento elétrico, acione o técnico de segurança ou encarregado; 4- Utilize os EPIs: luvas de nitrilon ou pigmentada e protetor auricular tipo concha.
04	Corte de madeira	Ruído, poeira de madeira, projeção de partículas; Trabalho utilizando máquinas e equipamentos (Serra circular de bancada); Incêndio.	Surdez; Stress; Irritabilidade, pneumoconiose: Irritação ocular; Dermatoses; Bronquite; Lesões oculares, cegueira, Lesões e	1- Mantenha o setor de trabalho limpo e organizado, retire constantemente a serragem do coletor; 2- Somente opere o equipamento se estiver devidamente qualificado (carpinteiro), autorizado e portando crachá de identificação para o mesmo; 3- Verifique visualmente as condições da serra antes de iniciar a atividade, ao identificar alguma irregularidade



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 3 de 12

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
			contusões, cortes,	principalmente na coifa, guia de alinhamento e nas
			amputações; Lesões	proteções laterais da mesa, acione o TST e/ou
			múltiplas; Queimadura;	encarregado;
			traumatismo.	4- Verifique as condições do compensado de madeira que
				forma a mesa da bancada, caso esteja danificada pelo
				uso constante, substitua a folha de madeira;
				5- Respeite o limite de segurança para aproximação da
				mão ao disco determinado pela marcação de segurança
				da mesa. Caso a mesma esteja já se apagando pelo uso,
				refaça a pintura ou acione o TST da obra;
				6- Utilize sempre o dispositivo empurrador para corte de
				peças pequenas permitindo que a mão fique fora da área
				de risco delimitada pela marcação de segurança;
				7- Mantenha os dispositivos de bloqueio sempre
				trancados;
				8- Sempre trabalhe com discos afiados. Discos cegos
				devem ser substituídos no almoxarifado/ferramentaria;
				9- Utilize os EPIs: Capacete de segurança 3 em 1
				(acoplado com protetor facial, protetor auricular tipo
				concha e com jugular), avental de raspa e máscara contra
				poeira.
			Chamus aldanias	1- Para a serra circular de bancada, desligue-a e verifique
0.5	OF Dealisers are a sure Trabally a consolitatividade	Choque elétrico,	visualmente suas condições, ao identificar alguma	
05	Desligar a serra	Trabalho com eletricidade	Queimadura;	irregularidade, bloqueie a mesma e acione o técnico de
			Fatalidade.	segurança e/ou encarregado;
				2- Toda interferência realizada nas instalações elétricas



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 4 de 12

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
				devem ser feita por profissional qualificado (eletricista); 3- Para a serra circular manual, desligue-a e retire sua tomada da rede elétrica, verifique visualmente suas condições, ao identificar alguma irregularidade, leve a para o almoxarifado/ ferramentaria e informe o defeito encontrado para que a mesma seja encaminhada para manutenção;
06	Confeccionar (pregar as peças)	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos, quinas vivas rebarbas materiais perfuro cortantes, ferramentas diversas, Utilização de ferramentas, Projeção de partículas, ruído.	Lesões e contusões; Cortes; lacerações, fadiga, Lesões oculares, cegueira, Surdez; Stress; Irritabilidade.	1- Somente profissional devidamente treinado e qualificado (carpinteiro), poderá realizar a atividade; 2- Mantenha seu setor de trabalho limpo e organizado; 3- Utilize ferramentas manuais apenas se tiver recebido treinamento de segurança sobre o manuseio seguro das mesmas; 4- Faça a inspeção visual de suas ferramentas manuais, caso identifique algum dano vá ao almoxarifado/ferramentaria e substitua a ferramenta; 5- Utilize Kit ou cinto porta ferramenta, não transporte ferramentas ou pregos em bolsos; 6- Inspecione a central de carpintaria, verificando a limpeza e organização, a existência de extintor e incêndio em condições de uso, as condições do equipamento e atividades paralelas que possam interferir na atividade; 7- Oriente as pessoas que estiverem no local quanto ao risco de projeção de partículas (pregos); 8- Utilize os EPIs: botina de segurança, capacete com jugular, luva de nitrilon, óculos de segurança e protetor



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 5 de 12

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
07	Limpar e organizar a seção	Poeira de madeira, postura inadequada, queda de mesmo nível, Quedas de ferramentas, materiais, equipamentos, uso de ferramentas manuais.	Irritação ocular; Dermatoses; Bronquite, Fadiga; Lesão osteomioarticulares (lombalgias), Lesões contusões e cortes, lacerações.	auricular tipo concha.  1- Somente profissional devidamente treinado e qualificado (carpinteiro), poderá realizar a atividade; 2- Pratique as orientações passadas pelo treinamento ergonômico; 3- Inspecione a central de carpintaria, verificando as condições da limpeza do coletor de serragem, do piso e do depósito temporário de restos de madeira; 4- Utilize ferramentas manuais apenas se tiver recebido treinamento de segurança sobre o manuseio seguro das mesmas; 5- Faça a inspeção visual de suas ferramentas manuais, caso identifique algum dano vá ao almoxarifado/ferramentaria e a substitua; 6- Utilize Kit ou cinto porta ferramenta, não transporte ferramentas ou pregos em bolsos; 7-Utilize os EPIs: botina de segurança, capacete com jugular, luvas de nitrilon, óculos de proteção e máscara contra poeira.
08	Uso de serra circular manual	Exposição à energia elétrica, uso da ferramenta elétrica, ruído, projeção de partículas.	Choque elétrico, Queimadura, Cortes, lesões, amputação, surdez, stress, irritabilidade, Lesões oculares, cegueira.	1- Somente profissional devidamente treinado e qualificado (carpinteiro), poderá realizar a atividade; 2- Mantenha a ferramenta afastada de chuva ou umidade; 3- Utilize extensões apropriadas e em boas condições, ligue a ferramenta através de plug e tomada e utilize quadros de distribuição de energia protegidos da chuva e



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 6 de 12

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
				isolados;
				4- Caso necessite de algum ponto de energia para ligar a
				ferramenta ou ajustes em instalações elétricas acione o
				encarregado ou TST para que seja designado um
				eletricista para realizar o serviço em instalação elétrica;
				5- Inspecione as instalações elétricas, verificando sua
				integridade e compatibilidade com as ferramentas
				elétricas que serão utilizadas, desde que seja qualificado
				a fazê-la (eletricista);
				6- Somente opere a ferramenta caso tenha recebido
				treinamento especifico para uso da mesma;
				7- Faça a inspeção da ferramenta elétrica antes de iniciar
				a atividade caso identifique algum dano vá ao
				almoxarifado/ ferramentaria e solicite nova ferramenta;
				8- Verifique se a coifa de proteção móvel do disco está
				funcionando adequadamente antes de cada trabalho;
				9- Remova o plug da tomada antes de fazer ajustes na
				ferramenta como troca de disco;
				10- Nunca apoie a peça a ser cortada sobre a perna ou
				segura-la com as mãos, utilize uma base fixa que ofereça
				firmeza para o corte ou utilize bancadas apropriadas;
				11- Mantenha a mão auxiliar longe da área de corte do
				disco e não toque na parte inferior da peça que estiver
				sendo cortada;
				12- Somente utilize disco de corte adequado ao tipo de
				serra circular;



Data de elaboração: 24/08/2021Data de revisão: 24/08/2021Aprovador: Monica irene de SiqueiraPágina 7 de 12

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
Item	Passos da tarefa  Substituição do disco Serra de Bancada.	Perigos  Postura inadequada, energia elétrica, Utilização de ferramentas. Projeção de	Lombalgia, Choque elétrico, queimaduras, lesões, contusões,	Medidas de Controle  13- Utilize os EPIs: protetor auricular de concha e óculos de segurança.  1-Somente trabalhador qualificado e autorizado no uso do equipamento poderá realizar a troca do disco;  2-Siga as orientações do treinamento ergonômico para realização da atividade;  3-Realize inspeção visual das suas ferramentas manuais, caso identifique dano, não improvise concertos, e solicite nova ferramenta no almoxarifado;  4-Faça a inspeção do equipamento antes de iniciar a troca do disco;  5-Faça o bloqueio de energia e certifique-se que o equipamento está impossibilitado de funcionar acidentalmente;  6-Caso identifique falha no bloqueio do equipamento,
		partículas	Lesões oculares, cegueira.	6-Caso identifique falha no bloqueio do equipamento, acione seu encarregado direto e o TST, para que um eletricista possa checar a instalação elétrica do equipamento; 7-Verifique se o disco suplente é adequado ao equipamento; 8- Para realizar a troca do disco siga os seguintes passos: -Para acessar o disco, abrir com cuidado a tampa de acesso da bancadaPara soltar o disco, utilizar uma chave de fenda travando o giro do disco, com uma chave tipo inglesa soltar a porca no sentindo contrario ao giro do disco (rosca contrária).



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 8 de 12

Item	Passos da tarefa	Perigos	Danos	Medidas de Controle
				-Para montar, colocar o disco no eixo e rosquear a porca, travar o disco com a chave de fenda e apertar utilizando a chave tipo inglesa, conferir o aperto e fechar a tampa de acesso da bancada.  9-Avalie a condição da mesa da serra, se necessário faça também a substituição do forro da mesa;  10-Utilize os EPIS: luvas de nitrilon, óculos de segurança, botina de segurança.

MA	Atividades	Aspecto	Impacto	Descrição dos controles existentes
	Consumo de recursos naturais (madeira)	Esgotamento dos recursos naturais	<ul> <li>1- Adquirir este material a partir de fornecedores licenciados, conforme Tabela de requisitos de SSMA para fornecedores de materiais de origem mineral.</li> <li>2 - Evitar o desperdício de material.</li> </ul>	
		Geração de resíduos (madeira)	Alteração da qualidade do solo	1- Destinar os resíduos para a área de armazenamento temporário, de acordo com o PGRCC.
01	Carpintaria	Emissão de materiais particulados (poeira e motores a diesel)	Alteração da qualidade do ar	1- Realizar a manutenção preventiva dos caminhões e a medição de fumaça preta.
		Consumo de energia elétrica	Esgotamento dos recursos naturais	1-Manter o equipamento desligado, quando não for utilizado.
		Geração de resíduos (metal - arame, parafuso).	Alteração da qualidade do solo	1- Destinar os resíduos para a área de armazenamento temporário, de acordo com o PGRCC.



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 9 de 12

Nome da supervisão / Chefia imediata:	Assinatura:				
Nome dos trabalhadores que participaram da análise de risco	Empresa	Assinatura			



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 10 de 12

Nome dos trabalhadores que participaram da análise de risco	Empresa	Assinatura



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 11 de 12

Nome dos trabalhadores que participaram da análise de risco	Empresa	Assinatura



Data de elaboração: 24/08/2021 Data de revisão: 24/08/2021 Aprovador: Monica irene de Siqueira Página 12 de 12