<b>Inatel</b> Instituto Nacional de Telecomunicações	Tema 02	Data: / /	
	Disciplina: E209		
	Prof: Yvo Marcelo Chiaradia Masselli Monitores: João Lucas/Luan Siqueira/Matheus/Vinícius		
Conteúdo: Projeto final			
Tema: Moedor			
Nome:		Matrícula: Cu	ırso:

## Contexto:

Tema 02 - Projete um moedor que pode triturar diferentes materiais. A velocidade do motor é escolhida de maneira inversamente proporcional ao peso do material. Para fazer a leitura foi instalado uma célula de carga que trabalha na faixa de 0kg à 10kg. A sua saída é proporcional ao peso, que varia de 0V à 5V (pode ser representado por um potenciômetro). A leitura deve ser feita utilizando o conversor AD. Para escolher a velocidade do motor (pode ser representado por um LED) é necessário escolher a tensão média a ser aplicada em seus terminais (Timer PWM). A velocidade varia de 0% à 100% e deve ser inversamente proporcional à carga. Para uma carga de 10kg, é necessário utilizar a velocidade a 0%, para 9kg, a velocidade a ser utilizada é 10%, para 8kg, 20%, assim por diante. A velocidade é atualizada sempre que o sistema for ligado.

Para ligar a máquina, é necessário que o operador envie, utilizando a porta serial (UART), um comando 'L'. Quando receber esta mensagem, o MCU deve escrever a mensagem "SIST. LIGADO", utilizando também a comunicação serial. A máquina deve ser desligada assim que um sensor de presença (GPIO, pode ser representado por um interruptor deslizante) não estiver detectando o material na máquina. Quando isso ocorrer, utilizando a comunicação serial, o MCU deve escrever a mensagem "SIST. DESLIGADO".

Deverá ser instalado também um display LCD 16x2 que indique qual o peso do material inserido na máquina. Essa informação deve ser atualizada sempre que o sistema for ligado.


Por último, deve ser implementado também um botão de emergência, utilizando interrupção externa. Sempre que esse botão for pressionado o motor deve ser parado imediatamente. Quando isso ocorrer, escreva a mensagem "SIST. PARADO!", utilizando a porta serial (UART).


## Entrega:

- 1º Parte: É necessário que o grupo (no máximo 04 pessoas) entregue o diagrama em blocos, a máquina de estados e o código do projeto; -> DATA: Até 27/06 no TEAMS
- 2° Parte: Entregar um vídeo de, em média, 4 minutos onde o grupo deve explicar como foi feito o projeto (recursos, periféricos, configurações de registros, etc); -> DATA: Até 27/06 no TEAMS
- **3º Parte:** Na semana do dia 28/06 **no horário de cada turma**, será a apresentação dos projetos, onde cada vídeo será mostrado e o monitor fará perguntas, se necessário!

## Exemplo de diagrama em blocos

## Exemplo de máquina de estados





**DICA/SUGESTÃO:** Como vamos usar as interrupção externa 0 (PD2) e a montagem padrão do LCD utiliza também o para comunicação, devemos mudar esse pino da montagem do LCD e também o **#define** no código exemplo do relatório 13. Qualquer dúvida, procure o seu monitor!

Esquema para facilitar a compreensão

