

Compte-Rendu Programmation Radar






Table des matières

Présentation du projet et de son cahier des charges	3
Le cahier des charges	3
Gestion de d'envoi du signal pour les trois capteurs	4
Calcul de la vitesse du son	4
Mesure théorique maximale de la distance que peut calculer le SMT	5
Mesure maximale de la durée d'envoi de l'EUSART pour notre configuration	5
Fonctionnement global du code	6
La configuration des entrées sorties	6
La configuration des interruptions	7
La configuration du Timer0 à 10Hz	7
La configuration du SMT (Signal Measurement Timer)	8
La fonction transmettre	9
Fonctionnement de L'ISR	10
Tache de fond	11
Fonctionnement avec oscilloscope	12
Conclusion du projet avec son fonctionnement	13



Présentation du projet et de son cahier des charges

L'objectif du projet est de programmer le PIC16F18446 pour faire fonctionner trois capteurs à ultrasons HC SR04 nous permettant d'avoir un retour sur la distance mesurée des trois capteurs sur un terminal.

Nos trois capteurs seront répartis de sorte à en avoir un à gauche, un au milieu et un à droite.

Le cahier des charges

- Se servir de trois capteurs à ultrasons HC SR04.
- Fréquence de mesure des capteurs à 3.3Hz chacun.
- Se servir du SMT pour la mesure de la distance mesurée par les capteurs.
- Affichage des distances sur terminal en se servant de la liaison série de l'EUSART.
- Rapidité de 115,200 bauds pour la liaison série
- 8 bits de données avec un bit de Stop et un bit de Start sans parité.
- Broches imposés :

Signal	Nature (entrée ou sortie)	Broche utilisé sur le PIC
Commande du capteur gauche	Sortie digital	RC0
Commande du capteur central	Sortie digital	RC1
Commande du capteur droit	Sortie digital	RC5
Impulsion de largeur variable capteur gauche	Entrée digital	RC4
Impulsion de largeur variable capteur central	Entrée digital	RC6
Impulsion de largeur variable capteur droit	Entrée digital	RC7
Communication TxD	Sortie digital	RB4
Communication RxD	Entrée réception	RB6



Gestion de d'envoi du signal pour les trois capteurs


Nous devrons lire l'information des trois capteurs sur le terminal avec une fréquence de 3.3Hz chacun.

Nos capteurs à ultrasons HC SR04 fonctionnent de telle sorte à ce que lorsque l'on leur envoie une impulsion de plus de 10µs sur leur broche TRIG, ils nous renvoient après avoir fini leur mesure, une impulsion d'une durée qui varie en fonction de la distance sur la broche ECHO. Leur distance maximale est de 4m et leur précision est de 3mm.

Donc si l'on veut mesurer la durée de l'impulsion de sortie sur ECHO, nous devons compter le temps qui s'écoule entre le front montant de l'impulsion et son front descendant. Nous devons donc nous servir d'un périphérique spécialisé dans le comptage d'une durée d'impulsion propre au PIC16F18446. Ce périphérique se nomme le SMT (Signal Measurement Timer).

Notre microcontrôleur ne contient qu'un seul périphérique SMT or, nous avons trois capteurs à ultrasons à contrôler à une fréquence de 3.3Hz chacun. Ce qui implique que nous ne pouvons pas contrôler ces capteurs en même temps, nous devons le faire les uns après les autres à la suite. Ce qui serait donc possible, c'est d'alterner leur commande, dans un premier temps on commande le capteur de droite, juste après celui du centre et après celui de gauche et rebelote on recommence.

Étant donné que la fréquence est de 3.3Hz, cela veut dire que nous ne pourrons commander un capteur que toute les 303ms environ. Comme nous avons trois capteurs à contrôler, cela revient à contrôler un capteur toute les 100ms. Cela permettrait de garder la fréquence imposée de 3.3Hz environ.



On garde toujours une période de 300ms soit ~3.3Hz

Pour avoir une période pour les impulsions toute les 100ms, il nous faut avoir une fréquence de 10Hz. On utilise le Timer0 sur 16bits.

La durée d'impulsion est directement liée au temps qu'il a fallu au son émis pas le capteur à ultrasons de parcourir une distance puis de rebondir sur l'objet pour revenir au capteur. Exemple, si la durée d'impulsion est de 20ms, cela signifie que la durée nécessaire au son pour atteindre l'objet a été de 10ms.

Calcul de la vitesse du son

Maintenant que nous avons une durée il nous faut la convertir en une distance :

$$\textit{Vitesse du son} = 20.05 \times \sqrt{\textit{température en Kelvin}}$$

Ici la température pour cet exemple est de 25°C soit 298.15°K

Donc notre vitesse du son est de $20.05 \times \sqrt{298.15} \approx 346 m. s^{-1}$

Avec cet exemple, 10ms correspond à une distance de $d=346\times0.01=3.46m$



Mesure théorique maximale de la distance que peut calculer le SMT

Cependant comment cette durée d'impulsion est mesurée par notre microcontrôleur? Le périphérique SMT fonctionne de telle sorte à ce que lorsqu'il détecte un front montant, il va se mettre à compter très rapidement jusqu'à capter le front descendant. Pour avoir une mesure du temps la plus précise possible, on va se servir de l'horloge interne la plus rapide du PIC16F18446, soit une horloge de 32Mhz. Sachant que le registre du SMT qui va stocker cette valeur de comptage de la durée d'impulsion est un registre de 24bits.

Cela signifie que la distance maximale mesurable avec 32MHz est de :

$$2^{24} \times \frac{1}{32MHz} = 524ms$$
 $\frac{524ms \times 346}{2} \approx 91m$

Donc notre mesure maximum est de 90m ce qui est largement suffisant comparé à notre capteur qui ne peut mesurer que jusqu'à 4m.

Mesure maximale de la durée d'envoi de l'EUSART pour notre configuration

Maintenant que nous avons notre valeur de comptage de la durée d'impulsion sur 24bits, il nous faut la transformer dans notre programme pour l'avoir en mm, car l'étape suivante est de l'envoyer à notre terminal grâce à une liaison série géré avec le périphérique spécialisé dans cette tâche du PIC16F18446. Ce périphérique s'appelle l'EUSART cependant, nous avons la contrainte d'envoyer au terminal la distance des trois capteurs en même temps toutes les 300ms.

En résumé nous faisons une mesure des capteurs les uns après les autres toutes les 100ms et nous envoyons leur résultat au terminal toute les 300ms les trois en même temps.

Nous devons alors avoir un temps d'envoi inférieur à 300ms.

On a 24 caractères de 8bits avec leur bit de start et de stop donc 10bits. Nous envoyons trois mesures car trois capteurs à une vitesse de 115,200 bauds. Donc :

$$dur\acute{e}e~d'envoi = \frac{24 \times 10 \times 3}{115~200} = 6.25ms$$


Nous avons alors le temps !! car $6.25ms \ll 300ms$



Fonctionnement global du code

Après avoir fait la réflexion préalable ci-dessus ;

Voici un schéma explicatif du fonctionnement de notre code :



La configuration des entrées sorties

```
void E S (void)
114
115
116
       TRISC= TRISC & 0xDC; //0b1101 1100
117
       //RC5 en sortie Sd (trig droite)
118
        //RCO en sortie Sg (trig gauche)
119
        //RCl en sortie Sc (trig centre)
120
       TRISC= TRISC | 0xD0; //0b1101 0000
121
       //RC4 en entee (echo gauche)
122
       //RC6 en entee (echo centre)
123
       //RC7 en entee (echo droite)
       TRISB= TRISB & OxEF;
                             //0b1110 1111
124
125
        //RB4 en sortie (Tx)
       TRISB= TRISB | 0x40; //0b0100 0000
126
127
       //RB6 entree (Rx)
128
       ANSELB=0x00; //port B en TOR
129
       ANSELC=0x00; //port C en TOR
130
```



La configuration des interruptions

La configuration du Timer0 à 10Hz

```
153
      void config timerO(void)// 10HZ
   口
154
   \vdash
155
      // Configuration du registre TOCONO
       // 0x90 = 0b1001 0000
156
       // 1 (bit 7) : TimerO activé
157
158
       // 0 (bit 6) : Non utilisé (toujours à 0)
       // 1 (bit 5) : Mode 16 bits
159
       // 0000 (bits 4-0) : Post-diviseur à 1:1
160
       TOCONO = 0x90;
161
162
163
       // Configuration du registre TOCON1
164
       // 0x54 = 0b0101 0100
165
        // 010 (bits 7-5) : Source d'horloge Fosc/4
166
       // 1 (bit 4) : Synchronisation désactivée
167
       // 0100 (bits 3-0) : Pré-diviseur à 1:16
       TOCON1 = 0x54;
168
169
170
       // Initialisation du registre TMRO pour générer l'interruption à 10Hz
171
       // Calcul du préchargement : 65536 - (50000) = 15536
       // En hexadécimal : 15536 = 0x3CB0
172
173
       TMROH = 0x3C; // Partie haute du registre TMRO (0x3C)
174
       TMROL = 0xB0; // Partie basse du registre TMR0 (0xB0)
175
176 -
       // Commentaire sur le calcul de la fréquence
177
       // Fréquence du Timer = Fosc / (Pré-diviseur * Post-diviseur * (65536 - TMRO))
       // 32 MHz / (4*16 * 50000) = 10 Hz
178
179
```



La configuration du SMT (Signal Measurement Timer)

```
133
       void config SMT (void)
134 - {
135
        // Configuration du registre SMT1CONO
        SMT1CONO = 0x80; // 0b1000 0000
136
137 -
        18
        Bits de SMT1CONO :
138
        1 : SMT enable (activation du SMT)
139
        x : Non utilisé (toujours à 0)
140
141
        0 : Le compteur se réinitialise à l'interruption SMT1PR
        Ox : La fenêtre se déclenche sur le front montant
142
143
        0 : SMT actif-haut / front montant activé
        0 : SMT incrémente sur le front montant du signal d'horloge sélectionné
144
        00 : Diviseur de fréquence (prescaler) 1:1
145
       */
146
147
148
        // Configuration du registre SMT1CON1
149
        SMT1CON1 = 0x01; // 0b0000 0001
150 =
        1 *
151
        Bits de SMT1CON1 :
        0 : GO (Incrémentation et acquisition de données désactivées)
152
153
        0 : single acquisition
        x : Non utilisé (toujours à 0)
154
155
        x : Non utilisé (toujours à 0)
156
        0001 : gated timer mode
157
       */
158
        // Configuration du registre SMT1CLK
159
        SMT1CLK = 0x01; // 0b0000 0001
160
       18
161 -
162
        Bits de SMT1CLK :
163
        xxxxx : Non utilisé (toujours à 0)
1€4
        001 : Source d'horloge Fosc
165
        */
166
        // Configuration du registre SMT1SIG
167
        SMT1SIG = 0x00; // Pin sélectionnée par SMT1SIGPPS p328
168
169 -
        Bits de SMT1SIG :
170
        Tout à 0 : Utilise la broche sélectionnée par SMT1SIGPPS
171
172
173
```



La configuration de la liaison série

```
201
       void init serie (void)
202 - {
           SP1BRG=16; // p413
203
204
           /*CSRC : '0' sans importance car on est en mode asynchrone
           TX9 : '0' transmission de 8 bits
205
            TXEN : 'l' Autorisation de la transmission
206
           SYNC : '0' Mode de fonctionnement asynchrone5 (8 bits )
207
208
           SENDB : '0'
           BRGH : '1' (8 bits )
209
           TRMT : '0' c'est un bit en lecture seule, donc sans importance !
210
           TX9D : '0' le neuvi me bit sert de bit de STOP*/
211
           TX1STA=0x24;//0b 0010 0100
212
213 -
            /*SPEN : 'l' validation de l'affectation au port s rie de RC6 et RC7
           RX9 : '0' r ception de 8 bits
214
           SREN : '0' Sans importance pour le mode asynchrone
215
           CREN : '1' Validation de la r ception
216
           ADDEN : '0' invalidation de la d tection d'adresse
217
           FERR : '0' c'est un bit en lecture seule, donc sans importance !?
218
           OERR : '0' c'est un bit en lecture seule, donc sans importance !
219
220
           RX9D : '0' c'est un bit en lecture seule, donc sans importance !*/
           RC1STA=0x90; //1000 0000
221
           BAUDICON = 0x00 ;//0b xxxx 0(8 BRG16=0)xxx
223
           RB6PPS=0x0E; //xxx 01 110 rb6 on cable notre RX qui vient de CDCTX
224
           RB4PPS=0x0F;//xx 00 1111 rb4 on cable notre TX qui va sur CDCRX p231(pour RB4PPS ou CK1PPS) et page 233 pour la valeur 00 1111
225
```

La fonction transmettre

```
235
       void transmettre (unsigned int mesure, unsigned char tab[])
    E {
236
237
            short int i;
            // Extraction des milliers, centaines, dizaines et unités de la mesure (mesure en mm)
238
239
            unsigned int m = mesure/1000;
240
            unsigned int dm = mesure $1000/100;
           unsigned int cm = mesure%100/10;
241
242
           unsigned int mm = mesure%10;
243
            // Conversion des valeurs numériques en caractères ASCII et stockage dans le tableau
           tab[16] = (m + '0');
244
245
            tab[17] = (dm + '0');
           tab[18] = (cm + '0');
246
            tab[20] = (mm + '0');
247
248
            // Envoi de la chaine de caracteres
249
                for (i = 0; tab[i] != '\0'; i++)
250
251
                {
252
                    TX1REG = tab[i]; // Envoi du caractere contenu dans le tab a la position i
                    while (TRMT==0); // Attente de la fin de la transmission
253
254
255
```



Fonctionnement de L'ISR

```
45
      void __interrupt() ISR ( void )
46 - {
           static short int selec_capteur = 1;
47
48
           if ( TMROIF ) // SI overflow du timer 0 (fin de comptage des 100ms))
49
               // Réinitialiser le TimerO pour la prochaine période de comptage
50
51
              TMROH = 0x3C; // Partie haute du registre TMRO (0x3C)
               TMROL = 0xB0; // Partie basse du registre TMR0 (0xB0)
              TMROIF = 0; // RAZ du flag TMROIF
53
54
55
               // Réinitialiser le Timer SMT1
               SMT1TMR = 0; // RAZ du timer SMT1
56
              SMT1CON1=SMT1CON1|0x80; //ob1000 0000 Déclencher le SMT1 (GO)
57
58
               // Sélectionner le capteur et générer une impulsion
59
               switch (selec capteur)
60
61
                   case 1:
                       SMT1SIGPPS=0x17; //selection de la broche RC7 Obxxx 10 111 en entree du SMT1 (trig capteur droite) p239
63
64
                       //generation d une impulsion sur la broche echo du capteur droite
66
                        delay us(15);
                       RC5=0;
67
                       break;
                   case 2:
69
                       SMT1SIGPPS=0x16: //selection de la broche RC6 0b0xxx 10 110 en entree du SMT1 (trig capteur centre) p239
70
71
                       //generation d une impulsion sur la broche echo du capteur centre
72
73
                        delay us(15);
74
                       RC1=0;
                       break;
76
                   case 3:
77
                       SMT1SIGPPS=0x14; //selection de la broche RC4 0b0xxx 10 100 en entree du SMT1 (trig capteur gauche) p239
78
                       //generation d une impulsion sur la broche echo du capteur gauche
79
                       RC0=1:
80
                        _delay_us(15);
                       RC0=0;
81
82
                       break:
83
                   default :
                       selec capteur=1;
84
85
                       break:
86
88
89
           if (SMT1PWAIF)// Vérifier si le drapeau d'interruption de largeur d'impulsion SMT1 est levé
             SMT1PWAIF=0; // RAZ du flag d'interruption de largeur d'impulsion SMT1
91
92
             unsigned long int mesure=0;
             mesure=SMT1CPW; // Lire la mesure du SMT1
             // Calculer la distance (mm) en utilisant la mesure
94
             mesure=(mesure*(1/32000000.0)*Vitesse_son/2.0*1000.0);
95
             // Stocker la mesure en fonction du capteur sélectionné
97
             switch (selec capteur)
98
                   case 1:
100
                      mesure_d=mesure; // Stocker la mesure pour le capteur droite
101
                       selec capteur++;
                       break;
103
104
105
                      mesure_c=mesure; // Stocker la mesure pour le capteur centre
106
                       selec capteur++;
107
                      break:
108
                   case 3:
                       mesure g=mesure; // Stocker la mesure pour le capteur gauche
109
                      selec_capteur=1;
110
                       ecrire=1; // Déclencher l'envoi des mesures
111
112
                       break;
113
                   default:
114
                       selec_capteur=1;
115
                       break;
```




Tache de fond

```
#include "config bit.h" // Inclusion des bits de configuration
 2
      #define XTAL FREQ 32000000 // Fréquence de l'oscillateur
      #define Vitesse son 345 // Vitesse du son en m/s
 3
   - //PPS p230
 4
    L // Prototypes des fonctions
 5
      void E S(void);
 6
7
     void config SMT (void);
      void config timer0 (void); // Configuration du Timer0 pour 10Hz
 8
9
     void confg interruption(void); // Configuration et autorisation des interruptions
10
     void init serie (void);
      void transmettre(unsigned int mesure, unsigned char tab[]);
11
     void __interrupt() ISR(void); // Routine d'interruption
12
13
14
     // Variables globales
15
     short int ecrire = 0; // Indicateur d'écriture
      unsigned int mesure_d = 0; // Mesure du capteur de droite
16
      unsigned int mesure c = 0; // Mesure du capteur central
17
      unsigned int mesure_g = 0; // Mesure du capteur de gauche
18
19
```

```
void main (void)
20
21
   E {
22
        E S();
        config timer();
23
        init serie();
24
        config SMT();
25
26
        confg interruption(); //configuration et autorisation des interruptions
27
   -
        11
                                               1
                                                         2
                                    01234567890123456789012 3 456789012345
28
        unsigned char tab d[] = {"mesure droite = 000,0cm\r\n"};
29
   11
                                              1
30
                                    01234567890123456789012 3 456789012345
31
        unsigned char tab_c[] = {"mesure centre = 000,0cm\r\n"};
32
        11
                                              1
33
   -
                                    01234567890123456789012 3 456789012345
34
        unsigned char tab_g[] = {"mesure gauche = 000,0cm\r\n"};
35
        while (1==1)
36
37
           if (ecrire)
38
39
            ecrire=0;
40
            transmettre (mesure_g, tab_g);
41
            transmettre (mesure c, tab c);
43
            transmettre (mesure_d, tab_d);
44
46
47
```




Fonctionnement avec oscilloscope



En vert nous avons l'impulsion de déclenchement sur la broche TRIG du capteur à ultrasons.

En jaune c'est l'envoie par liaison série des caractères en ASCII sur la broche RB4 du microcontrôleur indiquant la distance mesurée venant de l'EUSART.





Conclusion du projet avec son fonctionnement

En conclusion, lors de ce projet de codage, Nous nous sommes servis des différents périphériques mit à notre disposition telle que :

- L'EUSART
- Le SMT
- Le TIMER 0

Nous avons dû aussi nous servir des interruptions et de la configuration des entrées sorties.

https://github.com/MathisRojas/Radar-ultrason

(Lien pour consulter le programme entier en ligne)

Nous n'avons pas pu tester notre code avec trois capteurs, car nous n'en avons qu'un seul par groupe. Mais le code fonctionnera avec les trois capteurs.

Quant à son fonctionnement, nous l'avons testé sur toutes les longueurs possibles proches comme loin. À partir de 3m80, la mesure de la distance n'est plus fiable, et au-delà de 4m, la mesure est erronée et aléatoire.

