Point critique	Risque	G	Α	D	Criticit e	Rang
Compétence s	Risque de compétence à gerer la mécanique	6	3	1	18	4
Compétence s	Risque de compétence à gerer l'informatique	6	3	1	18	4
Compétence s	Risque de compréhension de projet	9	3	3	81	2
Fournisseur	Risque de ne pas communiquer bien avec les fournisseurs	6	3	1	18	4
Fournisseur	Risque de ne pas obtenir les matériaux	9	1	1	9	8
Fournisseur	Risque de ne pas obtenir la performance des matériaux	6	3	3	54	3
Technologie éprouvé	Risque de mal répartir le travail	6	3	6	108	1
Technologie éprouvé	Risque de ne manque de connaissances dus aux changements de paramètres	6	3	1	18	4