Task Name	3		11 No	11 Nov '13		18 Nov '13		25 Nov '13		02 D	02 Dec '13		09 Dec '1	}	16 Dec '	13	23 [23 Dec '13			3	06 Jan '14	
	0	1	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09
Définition des besoins mécanique et recherche fournisseurs		h																					
Définition des besoins électronique et recherche fournisseurs	0)																					
Jalon 1: Validation des besoins par heudiasyc	8	\																					
Commande et livraison des pièces électroniques																							
Commande et livraison des éléments mécaniques				000000000000000000000000000000000000000																			
Concevoir,Mesurer,Modeliser la partie de commande.	0)—																					
Calculer système et tester sur ADAMS					-		1																
Desiner modèle 3D sur Catia									_														
Simulation sur ADAMS et rétro-concevoir le modele												Ì											
Jalon 2 : Validation de modele par heuduasyc												-		1									
Préparer le modele et création des fichiers gcode																							
Preparation de l'imprimante, faire des tests														H									
Imprimer les pieces																							
Assembler le drone	1															ľ							
Faire fonctionner la partie electronique											Ī	10000000	00000000000000000000000000000000000000	>									
Integrer le bloc de commande dans le drone et faire des tests	1															-							
Preparation de la presentation																							
Fin projet																							V
The state of the s																							