

SEM – protokol k prvému projektu

Martin Babača xbabac02


17. novembra 2023

Obsah

1	Pop	ois zapojenia		
	1.1	Schéma zapojenia		
		Použité dátové piny		
2 Popis meraní				
	2.1	Postup merania		
		Krátke merania		
	2.3	Stredne dlhé merania		
	2.4	Dlhé meranie		
3	Zhr	nutie		

1 Popis zapojenia

1.1 Schéma zapojenia



Obr. 1: Schéma zapojenia

Použitý mikrokontrolér: Arduino UNO

Použité senzory:

- 1. **DHT11** Digitálny senzor merajúci vlhkosť a teplotu.
- 2. Dallas 18B20 Digitálny senzor merajúci teplotu.
- 3. **LM35DZ** Analógový senzor s lineárnou charakteristikou $V_{OUT} = 10mA/^{\circ}\mathrm{C}*T.$
- 4. Termistor NTC MF5B 100k

1.2 Použité dátové piny

Dátové piny:

- **DHT11** je pripojený na digitálny pin 6. Pri použití iného digitálneho pinu je možné túto zmenu nastaviť makrom DHTPIN.
- Dallas 18B20 je pripojený na digitálny pin 2. Pri použití iného digitálneho pinu je možné túto zmenu nastaviť makrom ONEWIREPIN.
- LM35DZ je pripojený na analógový pin A1. Pri použití iného digitálneho pinu je možné túto zmenu nastaviť makrom LM35DZ.
- Termistor napájanie Odporový delič s termistorom je napájaný z
 digitálneho pinu 4. Napájanie je aktívnované sekundu pred meraním a po
 meraní je vypnuté. Pri použití iného digitálneho pinu je možné túto zmenu
 nastaviť makrom THERM_POW.
- **Termistor** je pripojený na analógový pin A4. Pri použití iného digitálneho pinu je možné túto zmenu nastaviť makrom THERMISTOR.

Nastavenie referenčného odporu pri meraní odporu termistoru

Pri použití iného rezistoru, ako je uvádzaný v kapitole 1.1 je nutné zmeniť hodnotu makra REF_OHM.

2 Popis meraní

V tejto kapitole je opísaný postup merania všeobecne a následne zhrnuté podmienky, nastavenia a výsledky jednotlivých meraní.

2.1 Postup merania

Merania boli vždy vykonané po aspoň 2 minútovom pobyte meracej aparatúry v meranom prostredí. Pri merania v exteriéry boli merania vykonané bez dodatočnej tieniacej plochy, teda senzory boli vystavené priamemu slnečnému svitu a priamemu vetru z azimutu 180° až 360° .

Digitálne senzory a analógový LM35DZ sú pri každom merané napájané bez prerušenia. Termistor je napájaný sekundu pred meraním až sekundu po meraní.

Merania digitálnymi senzormi a analógovým LM35DZ boli vykonané ako jednorázový odpočet hodnoty. Hodnoty termistoru boli načítavané dávkovo ako 5 hodnôt meraných bez pridaného časové rozostupu za sebou a následne priemerované. K získaniu teploty z nameraného odporu termistoru bola využitá tabuľka odporov odpovedajúcich celým stupňom celzia. Pre rôzne dĺžky meraní boli použité tieto vzorkovacie frekvencie:

• krátka: jedno meranie každých 5 sekúnd.

- stredná: jedno meranie každých 30 sekúnd .
- dlhá: jedno meranie každých 5 minút.

2.2 Krátke merania

	DHT11	DS18B20	LM35DZ	Termistor	vlhkost'
priemerná hodnota	22.38	22.5	22.01	22.74	45.66
smerodatná odchylka	0.06	0.0	0.1	0.18	0.48


Tabuľka 1: meranie 1


	DHT11	DS18B20	LM35DZ	Termistor	vlhkosť
priemerná hodnota	22.79	23.0	22.40	23.21	48.0
smerodatná odchylka	0.03	0.0	0.19	0.05	0.0

Tabuľka 2: meranie 2

	DHT11	DS18B20	LM35DZ	Termistor	vlhkosť
priemerná hodnota	21.18	21.0	20.55	21.08	37.30
smerodatná odchylka	0.0366	0.0	0.098	0.07	0.46

Tabuľka 3: meranie 3






Obr. 2: krátke meranie 1

Obr. 3: krátke meranie 2

Všetky krátke meranie prebehli v interiéry za stálych podmienok. Priemerné hodnoty namerané každým zo senzorov sa líšili o menej ako 1°C, a odchylka jednotlivých senzorov bola nízka, preto usudzujem, že merania teploty boli pri daných podmienkach presné.

Meranie vlhkosti nie je možné porovnať s údajmi iného senzoru ani s referenciou, no z hodnôt odchylky je možné považovať meranie vlhkosti za presné.



Obr. 4: krátke meranie 3

2.3 Stredne dlhé merania


	DHT11	DS18B20	LM35DZ	Termistor	vlhkost
priemerná hodnota	22.50	22.82	22.07	22.96	46.96
smerodatná odchylka	0.173	0.242	0.182	0.195	0.496


Tabuľka 4: vnútorné meranie

	DHT11	DS18B20	LM35DZ	Termistor	vlhkost
priemerná hodnota	11.41	11.27	10.41	11.21	66.73

Tabulka 5: vonkajšie meranie

Z hodnôt merania v interiéri je badateľné, že teplota mala rastúci priebeh, pričim za merané obdobie vzrástla o necelých 0,5 °C na všetkých sledovaných senzoroch. Rozdiely nameraných hodnôt predstavuje predovšetkým rôzna rozlišovacia schopnosť senzorov. Ak by sme meranie považovali za meranie konštantnej teploty aj napriek zjavnej malej zmene teploty, meranie by sme mohli z pohľadu odchyliek meraní označiť za pomerne presné.






Obr. 5: stredne dlhé meranie v interiéry


Obr. 6: stredne dlhé meranie v exteriéry

Z úvodných minút merania v exteriéri je možné vidieť, že termočlánok sa prispôsobil vonkajšej teplote najrýchlejšie, pričom digitálne senzory potrebovali najdlhší čas pre schladenie z počiatočnej izbovej teploty na vonkajšiu meranú teplotu.

Z grafu 6 je tiež možné vidieť, že termistor pri teplotách okolo $12,5^{\circ}\mathrm{C}$ dosahuje výrazne vyššie rozptylu oproti zvyšným senzorom. Rozptyl môže byť spôsobený väčším vystavením vetru a rýchlejšou zmenou teploty termistoru oproti iným senzorom.




Obr. 7: vlhkosť v interiéry




Obr. 8: vlhkosť v exteriéry

2.4 Dlhé meranie



Obr. 9: dlhé meranie



Obr. 10: dlhé meranie vlhkosť

Toto meranie bolo vykonané v exteriéri.

Namerané hodnoty dokazujú, že vďaka odpájaniu napájania mimo merania nedochádza k postupnému zahrievaniu termistora. S časom sa hodnoty rôznych senzorov od seba nevzďaľujú, väčší rozdiel hodnôt LM35DZ je približne konštantný a teda je pravdepodobne spôsobený úbytkom napätia v obvode.

3 Zhrnutie

Boli vykonané 3 krátke merania, ktoré preukázali, že senzory boli nakalibrované s malými odchylkami a rozptyl za stálych podmienok je nízky. Na základe týchto zistení boli vykonané 2 merania v exteriéry (stredne dlhé a dlhé) a jedno stredne dlhé meranie v interiéry. Z dlhších meraní je tiež viditeľné, že dáta termistoru neboli zaťažené chybou spôsobenou samozohrievaním pri nižších frekvenciách merania. Samozohrievaniu bolo zabránené vypínaním napájania mimo merania.

Správnosť meraní vlhkosti nie je možné overiť z dôvodu absencie referenčných hodnôt či nezávislého senzoru. Z pohľadu rozptylu sú však hodnoty stabilné a tak je meranie možné považovať za presné.