

Informe Tren 01 - 2026-07-10

Fusibles (Patín): Coche: TC1, Bogue: Bogue 1, Lado: Norte, Causa: Quemado