

Input Output

E/S y cadena en la Base de Datos



Funciones de la base de datos

- Recibir valores de un driver de E/S, servidor de OPC (OLE for Process Control) o servidor de DDE (Dynamic Data Exchange).
- Manipular los valores de acuerdo a su configuración (estrategia de control).
- Comparar los valores con los límites de alarma definidos.
- Envíar los valores ajustados a un driver de E/S, servidor de OPC (OLE for Process Control) o servidor de DDE (Dynamic Data Exchange).
- Presentar las alarmas al display de operador, impresora, archivos o dispositivos de alarma en la red.



Procesamiento de datos por el SAC (Scan, Alarm, Control)

Tipos de Bloques

- Primarios: Poseen tiempo de Scan. Son siempre los primeros de una cadena.
- Secundarios: No Poseen tiempo de Scan. Nunca pueden ir primeros en una cadena.

Block Type	Primary	Secondary	Standard	Optional
Analog Alarm	х		×	
Analog Input	х		X	
Analog Output	х		х	
Analog Register	х		х	
Boolean	х		х	
Calculation		х	х	
Dead Time		х		x (Control)
Device Control	х			x (Batch)
Digital Alarm	х		х	
Digital Input	х		х	
Digital Output	х		х	
Digital Register	х		х	
Event Action		x	х	
Extended Trend		x	×	
Fanout		x	×	
Histogram		×		x (SPC)
Lead Lag		×		x (Control)
Multistate Digital Input	×		×	
On-Off Control	×			x (Control)
Pareto	×			x (SPC)
PID		×		x (Control)
Program	х			x (Batch)
Ramp	×			x (Control)
Ratio/Bias		×		x (Control)
Signal Select		×		x (Control)
SQL Data		x		x (SQL)
SQL Trigger	х			x (SQL)
Statistical Control		x		x (SPC)
Statistical Data	х			x (SPC)
Text	х		×	
Timer		×	×	
Totalizer		×	×	
Trend		×	×	


Resumen de Tipos de Bloques

Format:	Description:	Used in	
A_	ASCII Format.	Data links and objects in pictures.	
F_	Floating-point Format.	Data links, objects in pictures, and block-to-block references.	
T_	Graphic Format.	Charts.	

Formato de los campos de cada bloque

Tiempos de Scan de un Bloque


- Procesamiento basado en tiempo. (Campo Scan > 0)
- Procesamiento por excepción. (Campo Scan = E)
- Procesamiento por una única vez. (Campo Scan = 0)



Ejemplo de procesamiento de una cadena

Modo de un Bloque o cadena (ON/OFF)

- ON Scan (el bloque o la cadena es procesado por el programa SAC)
- OFF Scan (el bloque o la cadena NO es procesada por el programa SAC)



Fase para el procesamiento de bloques (Phasing)

Lectura de Datos por los bloques

- Otro Bloque
- Un driver de E/S o servidor (OPC o DDE)
- El teclado
- Script en Visual Basic

Modo Manual/Automático de un bloque

