

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Período de Ejecución

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterráneo N° 1 MO
Central de Alimentación Cuarto Frío
YORK
YGFC10CBAUEFXLEH
50531K76879593

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	848
N° de Activo Fijo	50003218-0

6314
Av. Manquehue Norte 1499
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.3
Calor	0

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
4.3	3.4	2.5

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.32
 0.3
 0.28
 0.51

 0.34
 0.32
 0.3
 0.51

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	23-01-2022

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica