

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
PISO 4 CLINICA
PABELLONES FRENTE A ASCENSORES
CLARK
CAC-150C2
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3079 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

Alta	Baja
9.4	
	<b>Alta</b> 9.4

	Trif			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
		Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		<b>✓</b>	0.65	0.45		0.85	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Xavier Matute
Luis Osorio

15-09-2021

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica