

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Ecotomografia Sala De Examen 1 Comodín
YORK
YGFC04CBAHF-R
F4018002D612759

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	404
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3637
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.6	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.2	0.19	0.18	0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	28-10-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Min Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica