

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sub.1° Lado Sur Altillo
Vex Sub.1° Al Sub.6°
NICOTRA
AT 30-28 TIC-15 A
THS13EXT2SUB1A6

N° de Activo Fijo 50002223-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 5839
Av. Manquehue Norte 1499
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	i

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		9.65	9.64	9.69	21.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diapper

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica