

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Inyector de Aire
Techo Urgencia General
Vin 153 Techo Urgencia General
CEG
MT90SA-4
630605

N° de Activo Fijo 50001781-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2892
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		<b>~</b>	1.95			2.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	15-09-2021		

Mantencjön Grupb 1

Yohansson Henrito

**Rodrigo Cisternas** 

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica