N° DE ACTIVO: S/R

DESCRIPCIÓN: SUB GERENCIA TECNOLOGÍA ROBERTO

CONTRERAS

MARCA: YORK

MODELO: YGFC04BAHEF-L
N° SERIE: F5011003EF20155
FRECUENCIA MANTENCIÓN: ENE-ABR-JUL-OCT
RESPONSABLE CLÍNICA: JEFE DE AREA

FONO: +56 9 4402 9787
RESPONSABLE CLÍNICA: SUPERVISOR DE AREA
FONO: +56 9 7708 9643

ÚLTIMA MANTENCIÓN:

PRÓXIMA MANTENCIÓN:



