

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Central Telefonica Rescate
YORK
YGFC04BAHEFXXLDE
50530B70446930

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1911
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2294

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Septiembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.4
Calor	37.8

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.4	1.9	1.3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.21 0.19 0.17 0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica