

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
BODEGA DE EQUIPOS, ADYACENTE A HAB 182, PISO 1
NORTE VITACURA YORK
S/R
S/R

N° de Activo Fijo N° OT **Edificio** Período de Ejecución

Área

Correlativo de Fan Coil

	S/R				
	5985				
	Av. Vitacura 5951				
Ī	Enero, 2022				

Mantención

910

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Mediciór	Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja			
3	2.5	2			

Observaciones:

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.48 0.41 0.36 0.7

Fecha Mante	nción: 16-01-2022	
Técnico 1	Andrés Ramírez	
Técnico 2	Rodrigo Cisternas	7

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica