

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | |
|---------------------|--|
| Piso 6 Habitaciones | |
| Sur, Habitación 629 | |
| YORK | |
| YGFC06CBASEFR | |
| 5053164668969 | |

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1761 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 5037 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 10 | |
| Calor | 40 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 4.3 | 3.5 | 2.6 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.38 0.36 0.34 0.54

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 15-12-2021 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica