

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil               |  |
|------------------------|--|
| Piso 1 Habitaciones    |  |
| Sur, Pediatría Hab.139 |  |
| YORK                   |  |
| MKT3-400FG30           |  |
| 50531C84874526         |  |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓        |
|----------|
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
|          |

| Correlativo de Fan Coil | 1797 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |
|                         |      |

N° OT 9054 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |
|------------------------------|----|
| Frío                         | 10 |
| Calor                        | 40 |

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta     | Media               | Baja      |
| 4.1      | 3.2                 | 2.4       |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.23 0.22 0.38

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
| Observationes.    | OC realiza mantendion preventiva |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| Fecha Mantención: | 05-04-2022                       |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica