

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Hall 2
CLARK
RM125-15-3D/Y-B-2-S
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7877
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	7.5	6.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		<b>✓</b>	6.6		5.2	13.05
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Xavier Matute
Luis Osorio

01-03-2022

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica