

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clínica
Hab 561 UCI Adultos P5 CAS
INTERCAL
MF00-13-0-0-H
15494.2.4.3

N° de Activo Fijo 50003785-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6262	
Av. Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		0.77	0.81	0.8	2.47

Observacion	es: Se realiza mant	Se realiza mantención preventiva			
<u> </u>					
	** 04.04.0000				
Fecha Mante	ención: 21-01-2022	•			
Técnico 1	Yohansson Henrito				
Técnico 2	José Paricaguan				
recinco 2	303e Fancaguan				

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica