

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 16 TORRE SUR
SALA DE REUNIONES, PISO 16 TORRE SUR
YORK
YGFC06CBAHEFXLEH
50531H85496996

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1498
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

	5248
AV. VI	TACURA 5951
Dici	embre, 2021
M	antención
Dici	TACURA 5951 embre, 2021

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11	
Calor	42	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.4	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.42 0.41 0.4 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
- L M	47.40.0004	
Fecha Mantención:	1/-12-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica