

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Casino Vip
Casino Vip Casino 1
YORK
YGFC10CBAHEF-L
F5030013EK08738

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	153
N° de Activo Fijo	50001333-0

N° OT 2061 Vitacura 5951 **Edificio** Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	20.2	
Calor	20.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2	2	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.23 0.55 Motor 2 0.21 0.55 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

24-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica