

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Ht Torre Sur
Habitación 7
YORK
YGFC04CBAHEF-L
F5011003EF20157

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N/A
N/A
N/A
✓
N/A
N/A
N/A

Correlativo de Fan Coil	553
N° de Activo Fijo	50001138-0

N° OT 4133 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.7		
Calor 40.3			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.6	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.22	0.21	0.18	0.3		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	11-11-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica