

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Torre Sur
Shaft Computación
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011004EF20183

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	S/R		
N° OT	7642		
Edificio	Vitacura 5951		
Período de Ejecución	Febrero, 2022		

Correlativo de Fan Coil

Área

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.3		
Calor	12.3		

1530

Mantención

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2	1.2		

	Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Alta	Media	Baja	Nominal	
Motor 1	0.24	0.22	0.2	0.3	
Motor 2					
Motor 3					

Observaciones:	: Se realiza mantención preventiva					
Fecha Mantención:	22-02-2022					

Mantención Grupo 2 QR Cleanka

Miguel Angel Delgado

**Luis Osorio** 

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica