

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clínica
Hab 563 UCI Adultos P5 CAS
INTERCAL
MF00-13-0-0-H
15494.2.4.1

N° de Activo Fijo 50003783-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6472
Av. Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
~
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		0.62	0.58	0.54	2.47

echa Mantención: 25-01-2022
echa Mantención: 25-01-2022
echa Mantención: 25-01-2022
écnico 1 Yohansson Henrito
écnico 2 José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica