

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

N° de Activo Fijo 50003790-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 10037
Vitacura 5951
Mayo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|
| | |

V° B° Responsable Clínica

| | | | | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A) | |
|-------|----------|------|------|-------------------|---------------------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ✓ | | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 2.47 |

| Fecha Mante | ención: 04-05-2022 |
|-------------|--|
| | 5 1 5 5 <u>5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</u> |
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Mantencjön Grupb 1 QR Qlabber |
| | Chranelina |
| | |

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería