

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Casa N° 5959 Concilio Vaticano
Casa N° 5959 Área Ti
ANWO
GES9E-D00
THS-6

N° de Activo Fijo

50002947-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Vitacura 6080 Octubre, 2021 Mantención

3233

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.4	
Calor	43.8	
<b>-</b> .		

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.22			0.37
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.3
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 20-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

Retorno

Yohansson Henrito Andrés Ramírez

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica