

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
PISO 15 TORRE SUR
HALL ESPERA, PISO 15 TORRE SUR
YORK
YGFC08CBAHEFR
F5030011EF0820453

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

605 50001586-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

1735	
AV. VITACURA 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.7
Calor	41.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
5.7	5	4.3	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.21	0.19	0.18	0.33	
0.22	0.21	0.19	0.33	
_				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-09-2021	

Martension Grupo 3

Lowen's Ydel Pierre

Angel Ramos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica