

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|------------------|
| Piso 6 Torre Sur |
| Consulta 9 |
| YORK |
| YGFC04CBAHEF-R |
| F5011004EF20238 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 360 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50001523-0 |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 4209 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención |
| |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 11 | |
| Calor | 39 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 3.8 | 2.8 | 1.8 | |

Alta Media Motor 1 0.25 0.23 Motor Motor

| 1 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.3 |
|---|------|------|-----|-----|
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

Nominal

| _ |
|---|

Técnico 1 Miguel Angel Delgado Técnico 2 **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica