

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil | |
|-----------------------|--|
| Piso 4 Habitaciones | |
| Norte, Habitacion 416 | |
| ANWO | |
| FCA400CT | |
| K112071071 | |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|----|
| N° de Activo Fijo | 50 |

Período de Ejecución

Área

 N° de Activo Fijo
 50002332-0

 N° OT
 8514

 Edificio
 Vitacura 5951

| 8514 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Febrero, 2022 |
| Mantención |

946

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 10.4 |
| Calor | 40.9 |

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.8 | 2.2 | 1.7 |

| | Medición de Consı | umos Eléctricos (A | () |
|------|-------------------|--------------------|------------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.53 |
| | | | |
| | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 16-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Indres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica