

ORDEN DE TRABAJO

Área

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia General
Urgencia General - Residencia Medica Interna 2
YORK
YGFC04CBAHEFXXRDE
50530R70447010

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

N° OT 2047
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	37.6

1935

S/R

Mantención

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.5

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 Motor 1
 0.25
 0.23
 0.19
 0.3

 Motor 2
 Motor 3
 0.23
 0.23
 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica