

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire  |
|-------------------------------|
| Estacionamiento Manquehue P1º |
| Vex 65 Laboratorio Clinico    |
| TECNIFAN                      |
| 38523                         |
| 6V40834                       |

| N° de Activo Fijo | 50001845-0 |  |
|-------------------|------------|--|
|                   |            |  |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 3553          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención    |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |  |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|
|       | Trif | Mono | R                                   | S    | Т    | Nominal |  |
| Motor | ~    |      | 4.16                                | 4.21 | 4.11 | 6.22    |  |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| Fecha Mantención: | 28-10-2021                       |

Técnico 1

Yohansson Henrito

Técnico 2

Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica