

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Box 22
YORK
CCPY04R65V2
1244124432/9146690

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1880
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2274 Vitacura 5951 Septiembre, 2021		
	2274	
Septiembre, 2021	Vitacura 5951	
	Septiembre, 2021	
Mantención	Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.5
Calor	37.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.6	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.34 0.31 0.29 0.45

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica