

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------------|
| Piso -1 Odontologia |
| Odontología - Diagnostico Radiología |
| YORK |
| YGFC07CBAHEFXXLDE |
| 50530N60400614 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

| 1078 | |
|------|--|
| S/R | |
| | |

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

| 8524 | |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 | |
| Marzo, 2022 | |
| Mantención | |
| | |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío 11.2 | | |
| Calor | 32.4 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.4 | 2.2 | 2 |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.48 |
| 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.26 |
| | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 16-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica